

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:	
Si	035	18 - 03 - 2022	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM B CONSTRUCCION DE TUNEL Y ACCESOS	MARIN PAUCAR NATALY KATHERINE_B	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa			

Asunto:

INFORME DIARIO N° 035-2022-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU – ITEM B/ NKMP

Conclusiones:

1. CUADERNO DE OBRA
No se actualizo el cuaderno de obra.
2. OCURRENCIAS
 - Perforación de roca y desquinche de material
 - Construcción de Poza e sedimentación
 - Montaje de Planta de concreto
 - Traslado de material de cantera a Zona de acopio en Planta industrial de Santa Rosa.
3. RECURSOS OFERTADOS
 - Del Contratista:
 - a. Del personal ofertado: Asistentes el día 18.03.2022
 - Personal clave:
 1. Ingeniero residente
 2. Gerente de producción
 3. Especialista en túnel
 4. Ingeniero de control de calidad
 5. Responsable de contrato
 6. Biólogo
 - b. Maquinaria y equipo:
 - 02 jumbos
 - 01 motoniveladora
 - 01 cargador frontal
 - 01 mezcladora
 - 01 rodillo
 - 02 volquetes
 - 01 camión grúa
 - 03 excavadoras

Recomendaciones:

- Se recomienda el registro de firmas diarias.



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Auditoria Fecha De Creación:

23-03-2022

Auditoria Fecha De Edición:

24-03-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

18-03-2022

Actividades:

Planta de concreto

CDescripcion :

Montaje de planta de concreto . km 4+180

Foto1:




[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

18-03-2022

Actividades:

Galería de emergencia

CDescripcion _____ :

2 Poza de sedimentacion en galería de emergencia

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

18-03-2022

Actividades:

Perforación Galería de emergencia

CDescripcion _____ :

3 Perforación de roca en galería de emergencia

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-03-2022

Actividades:

Portal de entrada km 6+200

CDescripcion _____ :

4

Portal de entrada de túnel

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-03-2022

Actividades:

Portal de salida km 8+020

CDescripcion _____ :

5

Portal de salida de túnel

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)