



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PANEL FOTOGRÁFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

09-05-2022

Actividades:

Progresiva: km 14+300 aproximadamente
200MOVIMIENTO DE TIERRAS
202.A Excavación en roca fija

CDescripcion :

Personal aproximado verificado en campo: 4 Perforistas.

Equipos aproximados verificados en campo: 1 Compresora con 2 martillos de superficie.

Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CR20 y del Consorcio HOB. Se sugirió el control adecuado de los procesos constructivos al Consorcio HOB, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la actividad y la adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte.

Se realiza perforación en roca para construcción de Canal

POSIBLES AFECTACIONES

En el km 14+300 aproximadamente, la señora Liberata Ñureña Cieto habita su vivienda, quien cuenta en su propiedad, entre otros, con árboles frutales (paltos), cuyos frutos no pudieron desarrollarse adecuadamente debido a la falta de agua para riego, ya que, el canal de riego que abastecía del líquido a sus terrenos fue inhabilitado por los trabajos de la construcción de la carretera. Hecho que viene afectando sus recursos ya que las paltas las vendía con fines de generar ingresos para el sostenimiento de su familia y también eran para el consumo familiar. Lo descrito se ha comunicado al Contratista y Supervisión de Obra a fin de las evaluaciones y de ser el caso las acciones correspondientes.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)