# BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

## REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

| Confirma Bitacora: | Nro Informe: | Fecha Informe: | Nombre De La Obra: | Personal Encargado: |
|---|---|---|---|---|
| Si | 08 | 03-06-2022 | ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS | Bances Nizama Eddy Wilmer |

| Foto Bitacora: | Foto Bitacora 2: | Foto Bitacora 3: | Foto Bitacora 4: | Foto Bitacora 5: | Foto Bitacora 6: |
|---|---|---|---|---|---|
| Ver imagen completa | Ver imagen completa | Ver imagen completa | Ver imagen completa | Ver imagen completa | Ver imagen completa |

**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 03/06/2022

**Conclusiones:**

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 8+600, 11+300 Y 12+900.
TRABAJOS EN BASE GRANULAR EN EL KM. 1+400.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 9+805, 9+880 Y 10+608.
TRABAJOS EN EL PUENTE LA ACHIRANA ESTRIBO IZQUIERDO. 0+160

**Recomendaciones:**

AGILIZAR EL PLAN DE RESCATE ARQUEOLOGICO Y LIBERACION DE PREDIO KM. 0+100 SRS. CAJAMARCA.

| Auditoria Fecha De Creación: | Auditoria Fecha De Edición: |
|---|---|
| 03-06-2022 | 03-06-2022 |

## PANEL FOTOGRAFICO

### Panel Fotográfico

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**
Moderado

**Fecha De Fotografia:**
03-06-2022

**Actividades:**
MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 12+900.

**CDescripcion_____:**
EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
04 VOLQUETES
03 PERSONAL

**Foto1:**

Ver imagen completa

**Foto2:**

Ver imagen completa

**Foto3:**

Ver imagen completa

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**
Moderado

**Fecha De Fotografia:**
03-06-2022

**Actividades:**
MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EL KM. 11+300.

**CDescripcion_____:**
EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
04 VOLQUETES
03 PERSONAL

**Foto1:**

Ver imagen completa

**Foto2:**

Ver imagen completa

**Foto3:**

Ver imagen completa

3

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**
Moderado

**Fecha De Fotografia:**
03-06-2022

**Actividades:**
PASE DE RIEGO KM. 9+880.

**CDescripcion_____:**
EQUIPOS:
02 VIBRAPISONES
03 PERSONAL

**Foto1:**

Ver imagen completa

**Foto2:**

Ver imagen completa

**Foto3:**



Ver imagen completa

4

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**
Moderado

**Fecha De Fotografia:**
03-06-2022

**Actividades:**
PASE DE RIEGO KM. 9+805.

**CDescripcion_____:**
EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
04 PERSONAL

**Foto1:**

Ver imagen completa

**Foto2:**

Ver imagen completa

**Foto3:**

Ver imagen completa