

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	133-2022 - NAC M - ESC - DO PVN - MTC	29 - 06 - 2022	Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa					

Asunto:

INFORME N° 133-2022-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL MIERCOLES 29 DE JUNIO DEL 2022

ESTADO SUSPENDIDO EN ARBITRAJE

TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA POR EL CONTRATISTA CONSORCIO VIAL DEL SUR (COSAPI - OHLA PERU)

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR VIAL AREQUIPA

SE TIENE LA VISITA DE LA COMISION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. PARA INSPECCION DE CAMPO CON RESPECTO A LA APROBACION DE LA PAO N° 18 EL CUAL SUPERA EL 15%

INTEGRANTES: :

ING. JULIO PUENTE GUTIERREZ

ING. WILMER TRUJILLO MENDOZA

REPRESENTANTES DE PVN DE LA DIRECCION DE CONTROL Y CALIDAD:

ING. KARINA BARRERA BARRIGA - ESPECIALISTA EN GEOLOGIA

ING. JAVIER CABALLA HUAYHUAS - ESP. EN COSTOS Y PRESUPUESTOS

Conclusiones:

NINGUNA.

Recomendaciones:



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Auditoria Fecha De Creación:

29-06-2022

Auditoria Fecha De Edición:

30-06-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

29-06-2022

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 108+200 - SECTOR COALAUQUE

CDescripcion :

INSPECCION DE CAMPO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA CON RESPECTO AL PAO N° 18

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

29-06-2022

Actividades:

UBICACION: TRAMO KM 108+200

CDescripcion _____ :

TRAZO Y REPLANTEO A PEDIDO DE LA COMISION DE CONTRALORIA, PARA VERIFICACION DE PROPUESTA DE SOLUCION DE CAMBIO DE TRAZO Y CONSTRUCCION MCA Y RELLENO PARA LA NUEVA RASANTE, CONSIDERADA EN LA PAO N° 18

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)