



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA**REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA**

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	042-2022-ABA-NCA-Y-NAC-M-ESC-DO-PVN-MTC	12-10-2022	VÍA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE ABANCAY (TRAMO PRELIMINAR)	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa					

Asunto:

INFORME N° 042-2022-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL MIERCOLES 12 DE OCTUBRE DEL 2022

ESTADO DE LA OBRA: SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2

SE TUVO LA VISITA DEL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL PVN

ADMINISTRADOR DE CONTRATO : ING. MAURO CHALLARA PUFÑO

JEFE DE GESION ING. LUIS CORDOVA APARCANA

DERECHO DE VIA: DR EMILIO RAMOS

ASI TAMBIEN CON LA PRESENCIA DE LA SUPERVISION:

JEFE DE SUPERVISION: ING. GERARDO SAAVEDRA

ADMINISTRADOR DE LA SUPERVISION: DANIEL SAAVEDRA

CONTRATISTA:

RESIDENTE DE OBRA: ING. LUIS SARA HUTARRA

ESP. COSTOS Y PRESUPUESTOS : ING. MANUEL FUENTE

ENTRE OTROS ESPECIALISTAS DE LA SUPERVISION Y CONTRATISTA



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

RECURSOS DEL CONTRATISTA :

A) PERSONAL CLAVE: EN LAS OFICINAS DE RESIDENCIA (LEONPAMPA KM 06+200)

ING. RESIDENTE DE OBRA

ING. DE METRADOS Y VALORIZACIONES

ING.. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD

ADMINISTRADOR DE OBRA.

ASISTENTE DE ASUNTOS SOCIALES

SECRETARIA

ENCARGADODE ALMACEN

ENFERMERA

MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA

GUARDIANES.

B) PERSONAL DE MANTENIMIENTO:

02VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO (INGENIERO)

MAQUINARIA Y EQUIPO (INCLUYE OPERADOR) : 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMIÓN

CISTERNA AGUA, 01

RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMIONETA PICK UP 4X4

Recomendaciones:

NINGUNA

Auditoria Fecha De Creación:

15-10-2022

Auditoria Fecha De Edición:

31-10-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

12-10-2022

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 11+000 AL KM 12+000

CDescripcion

1

VERIFICACION DE LIBERACION DE PREDIOS

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

12-10-2022

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVAS TRAMO 8+000 AL KM 10+000

CDescripcion _____ :

2

VERIFICACION DE DERECHODE VIA - LIBERACION DE PREDIOS.

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

12-10-2022

Actividades:

UBICACION: TRAMO KM 5+000 AL KM 8+000

CDescripcion _____ :

3

VERIFICACION DE LIBERACION DE PREDIOS

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-10-2022

Actividades:

UBICACION : KM 8+500

CDescripcion _____ :

4 VERIFICACION DE LIBERACION DE PREDIOS

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-10-2022

Actividades:

UBICACION KM 10+000

CDescripcion _____ :

5 TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA PARA DAR TRANSITABILIDAD A LA VIA.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)