



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:	
Si	084-2022-ABA-NCA-Y-NAC-M-ESC-DO-PVN-MTC	05-12-2022	Construcción de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>

#### Asunto:

INFORME N° 084-2022-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL LUNES 05 DE DICIEMBRE DEL 2022

ESTADO DE LA OBRA: EN EJECUCION

CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ /  
CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

### Conclusiones:

SE TIENE UN FRENTE DE TRABAJO QUE ES LA EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE  
CORTE DE AMBOS CARRILES ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 01+225 AL KM 01+330 Y PROFUNDIDAD DE 0.75 M

RECURSOS DEL CONTRATISTA :

A) PERSONAL CLAVE: EN LAS OFICINAS DE RESIDENCIA (LEONPAMPA KM 06+200)

ING. RESIDENTE DE OBRA  
ING. DE METRADOS Y VALORIZACIONES  
ING.. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD  
ADMINISTRADOR DE OBRA.  
ASISTENTE DE ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARIA  
ENCARGADODE ALMACEN  
ENFERMERA  
MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA  
GUARDIANES.

B) PERSONAL DE OBRA (FRENTE DE TRABAJO)

-03 VIGÍAS.  
-02 PEONES (TOPOGRAFÍA)  
-01 AUXILIAR TOPOGRAFÍA  
-01 AUX. SUELOS  
-01 ESTACIÓN TOTAL – REPLANTEO  
-01 TRACTOR D-8 S/O (INC. OPERADOR)  
-01 CAMIÓN CISTERNA 4X2 5000 GLN (INC. OPERADOR)  
-05 VOLQUETES DE 15M3  
-01 EXCAVADORA S/ORUGAS  
-01 RETROEXCAVADORA 01 YD3  
-01 RODILLO VIBRATORIO  
-01 CAMIONETA PICK UP 4X4

### Recomendaciones:

SE RECOMIENDA ACELERAR EL DESARROLLO DE LO PROGRAMADO, YA QUE NO SE ESTÁN PRESENTANDO PRECIPITACIONES PLUVIALES, COMO ES NORMAL EN ESTA ÉPOCA DEL AÑO

**Auditoria Fecha De Creación:**

06-12-2022

**Auditoria Fecha De Edición:**

07-12-2022

## PANEL FOTOGRAFICO

### Panel Fotográfico



## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografía:**

05-12-2022

**Actividades:**

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 01+225 AL KM 01+330

ELIMINACION DE MATERIAL DE CORTE AL DME N° 15  
CONTROL DE TRANSITO PARA SEGURIDAD POR LAS VIGIAS, TIENEN EQUIPOS  
DE RADIO COMUNICACION INCLUIDO LOS OPERADORES DE MAQUINARIA  
PESADA.

**CDescripcion :**

- 03 vigias.
- 02 peones (topografía)
- 01 auxiliar topografía
- 01 aux. suelos
- 01 estación total – replanteo
- 01 excavadora s/orugas (INC. OPERADOR)
- 05 camiones de volteo - volquetes de 15 m3 (INC. OPERADOR)
- 01 CAMIONETA PICK UP 4X4

**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)**Fecha Toma De Datos:**

06-12-2022



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografía:**

05-12-2022

**Actividades:**

UBICACION: TRAMO DE LAS PPROGRESIVAS KM 01+225 AL KM 01+330

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTE DE CORTE AL DME N° 15

2

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

06-12-2022