



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	038-2023-OMATE-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	22-03-2023	Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
<a href="#">Ver imagen completa</a>					

**Asunto:**

038-2023-OMATE-NACM-ESC-DO PVN-MTC

**Conclusiones:**

SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA VIA PARA DAR TRANSITABILIDAD, CON LA LIMPIEZA RIEGO Y PERFILADO DE LA PLATAFORMA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 102+000 AL KM 104+000  
 RECURSOS DEL CONTRATISTA :  
 A) PERSONAL CLAVE: NO SE PUEDE VERIFICAR  
 B) PERSONAL DE MANTENIMIENTO:  
 02VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 01 PEÓN  
 MAQUINARIA Y EQUIPO (INCLUYE OPERADOR) : 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMIÓN CISTERNA AGUA, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL, 01 CARGADOR FRONTAL, 01 VOLQUETE.  
 RECURSOS DE LA SUPERVISIÓN:  
 a)PERSONAL CLAVE:  
 01 JEFE DE SUPERVISIÓN  
 02 TOPOGRAFOS  
 01 SECRETARIA  
 01 CONDUCTOR  
 b)OTROS:  
 01 CAMIONETA PICK UP 4X4  
 01 OFICINA  
 01 EQUIPOS DE COMPUTO  
 01 LABORATORIO MECÁNICA DE SUELOS

**Recomendaciones:**

Ninguna.

**Auditoria Fecha De Creación:**

24-03-2023

**Auditoria Fecha De Edición:**

03-04-2023

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

22-03-2023

**Actividades:**

Control concurrente de la Contraloria

Puquina km 153+340

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

Verificacion de estado situacional de obra

y de mantenimiento de la via

1

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

24-03-2023