



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 069-2023-MTC/20.9-igm	Fecha Informe: 10-04-2023	Nombre De La Obra: Mejoramiento de la Carretera Oyón-Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco-Dv. Chacayan	Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA		
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:	
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	

Asunto:
 OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYÓN – AMBO, TRAMO I: OYÓN – DESVÍO CERRO DE PASCO
 VISITA DE INSPECCIÓN POR PARTE DE LA COMISIÓN AUDITORA DE LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Conclusiones:
 La Contraloría General de la Republica mediante Oficio N° 000044-2023-CG/GCMEGA comunicó a PVN la realización de una Auditoría de Cumplimiento a la obra: “Mejoramiento de la carretera Oyón – Ambo, Tramo I: Oyón – Desvío Cerro de Pasco”, acreditando a la Comisión Auditora.
 Mediante OFICIO N° 006-2023-CG/MPROY-AC-PVN3 la Comisión Auditora de la CGR solicita facilidades para visita de inspección física a la obra para el lunes 20 al viernes 24 de marzo de 2023, el cual fue reprogramado mediante OFICIO N° 017-2023-CG/MPROY-AC-PVN3 para la semana del lunes 10 al 14 de abril de 2023.
 Mediante Memorándum N° 1345 - 2023-MTC/20.9 y posteriormente con Memorándum N° 1600 - 2023-MTC/20.9, se designa a la suscrita como representante de la Entidad para participar en la visita de inspección física a la citada obra entre las fechas del 10 al 14 de abril del 2023.
 La Comisión de auditora cuenta con un Odómetro Digital marca “NEDO” y una wincha retráctil de 10m para las mediciones a realizarse. Es preciso indicar que las progresivas verificadas son referenciales y aproximadas, en virtud a que para la identificación de inicios y/o finales, en algunos casos no se cuentan con marca de progresiva, por lo que se procedió a trasladar el kilometraje, desde las progresivas mas cercanas con ayuda del odómetro.

Recomendaciones:

Auditoria Fecha De Creación: 11-04-2023	Auditoria Fecha De Edición: 18-04-2023
---	--

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

LUZMILA GUERRA MOTTA

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

10-04-2023

Actividades:

Progresiva: km134+986 al km 147+200 aproximadamente
INSPECCIÓN FÍSICA POR PARTE DE LA COMISIÓN AUDITORA DE LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA CGR

CDescripcion _____ :

La Comisión Auditora cuenta con un Odómetro Digital marca "NEDO" y una wincha retráctil de 10m para las mediciones a realizarse.

En los muros de sostenimiento construidos se anota la progresiva inicial, se mide la longitud, altura promedio tomada en la cara exterior de cada muro, ancho de corona y altura promedio del parapeto.

En el caso de los sectores pavimentados se registra la progresiva inicio y final con sus respectivos anchos y espesores promedio.

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

11-04-2023