



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 073 - 2023-MTC/20.9-igm	Fecha Informe: 14 - 04 - 2023	Nombre De La Obra: Mejoramiento de la Carretera Oyón-Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco-Dv. Chacayan	Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA		
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:	
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	

Asunto:

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYÓN – AMBO, TRAMO I: OYÓN – DESVÍO CERRO DE PASCO
VISITA DE INSPECCIÓN FÍSICA POR PARTE DE LA COMISIÓN AUDITORA DE LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Conclusiones:

La Contraloría General de la Republica mediante Oficio N° 000044-2023-CG/GCMEGA comunicó a PVN la realización de una Auditoría de Cumplimiento a la obra: “Mejoramiento de la carretera Oyón – Ambo, Tramo I: Oyón – Desvío Cerro de Pasco”, acreditando a la Comisión Auditora.

Mediante OFICIO N° 006-2023-CG/MPROY-AC-PVN3 la Comisión Auditora de la CGR solicita facilidades para visita de inspección física a la obra para el lunes 20 al viernes 24 de marzo de 2023, el cual fue reprogramado mediante OFICIO N° 017-2023-CG/MPROY-AC-PVN3 para la semana del lunes 10 al 14 de abril de 2023.

Mediante Memorandum N° 1345 - 2023-MTC/20.9 y posteriormente con Memorandum N° 1600 - 2023-MTC/20.9, se designa a la suscrita como representante de la Entidad para participar en la visita de inspección física a la citada obra entre las fechas del 10 al 14 de abril del 2023.

La Comisión de auditora cuenta con un Odómetro Digital marca “NEDO” y una wincha retráctil de 10m para las mediciones a realizarse. Es preciso indicar que las progresivas verificadas son referenciales y aproximadas, en virtud a que para la identificación de inicios y/o finales, en algunos casos no se cuentan con marca de progresiva, por lo que se procedió a trasladar el kilometraje, desde las progresivas más cercanas con ayuda del odómetro.

El día de hoy, viernes 14 de abril de 2023 se continua y concluye con la inspección física en la obra “Mejoramiento de la carretera Oyón – Ambo, Tramo 1: Oyón – Desvío Cerro de Pasco”, en el sector km 134+986 al km 137+000 aproximadamente a fin de la Re verificación de sectores puntuales identificados por la Comisión Auditora. Posteriormente se procede a la elaboración y suscripción del Acta de Inspección Física realiza durante la presente semana.

Recomendaciones:

Auditoria Fecha De Creación: 14-04-2023	Auditoria Fecha De Edición: 19-04-2023	
---	--	--

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

LUZMILA GUERRA MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De**Fotografía:**

15-04-2023

Actividades:

Progresiva: km 136+260 al km 136+330 aproximadamente

FALLAS EN PAVIMENTO

INSPECCIÓN FÍSICA POR PARTE DE LA COMISIÓN AUDITORA DE LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA CGR

CDescripcion_____:

Se aprecia que el tramo ubicado en el sector km 136+260 al km 136+330 aproximadamente presencia de fisuras, grietas y hundimiento de paños de pavimento de concreto de dimensiones considerables.

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

14-04-2023

1