

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:

Si

Nro Infor me:

soritor 2 Fech a Infor me:

Nombre De La Obra:

Culminacion de Obra del Proyecto "Mejoramiento de la Carretera Rodriguez de Mendoza-Empalme PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme PE-5N (La Calzada) Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Foto Bitacora:



Ver imagen completa

Foto Bitacora 2:



Ver imagen completa

Foto Bitacora

Ver imagen completa

Foto Bitacora 4:

Ver imagen completa

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora

Ver imagen completa

Ver imagen completa

Asunto:

dia 02 de actividades en obra del monitor

Conclusiones:

12-07-2023

el cuaderno de obra no se encuentra en la of del contratista, se lo ha llevado la supervisión

Recomendaciones:

realizar la anotaciones de los asientos diarios

Auditoria Fecha De Creación:

Auditoria Fecha De Edición:

12-07-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



© Provias Nacional 11/07/2023 11:58:17

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

No Aplica

11-07-2023

Actividades:

CDescripcion____

zona de acopio del material de base

Foto1:

1



Foto3:



Ver imagen completa



Ver imagen completa

Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:

11-07-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel: Leve Fecha De Fotografia:

11-07-2023

Actividades:

CDescripcion____

alcantarilla izq y der

2

Foto1:



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:





Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

No Aplica

11-07-2023

Actividades:

sit

CDescripcion____

zona humeda adelante y tras

3

Foto1:



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

No Aplica

11-07-2023

Actividades:

CDescripcion__

izq y der de ponton

4

Foto1:



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Leve

11-07-2023

Actividades:

sub base

CDescripcion____

corte eliminación y conformacion

5

Foto1:



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

11-07-2023

Actividades:

CDescripcion____

deformación de capa

6

Foto1:



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:

10-07-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel: Leve Fecha De Fotografia:

11-07-2023

Actividades:

CDescripcion____:

nivel freático inducido por agricultura cercana

7

Foto1:



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:



	Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras			
	Personal Encargado: MOISES EDISON CALDERON BELTRAN	Nivel: Leve	Fecha De Fotografia: 11-07-2023	
	Actividades:			
	CDescripcionsituacional	:		
8	Foto1:	Foto2:	Foto3:	
		Ver imagen completa	Ver imagen completa	
	Ver imagen completa			
	Ver imagen completa Fecha Toma De Datos: 10-07-2023			



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Leve

11-07-2023

Foto3:

Ver imagen completa

Actividades:

CDescripcion____

situacional

Foto1:

9



Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel: Leve

Fecha De Fotografia:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

11-07-2023

Actividades:

CDescripcion

situacional

Foto1:

10





Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Moderado

11-07-2023

Actividades:

situacional

CDescripcion____

piedra grande

Foto1:

90000

11

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

No Aplica

11-07-2023

Actividades:

constructora

CDescripcion____

sutuacional SSoma

12

Foto1:



Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Ver imagen completa

Foto3:

Fecha Toma De Datos:



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

No Aplica

11-07-2023

Actividades:

reconocimiento de suelos y control de calidad

CDescripcion

laboratorio de mecánica de suelos del contratista

13





Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

No Aplica

11-07-2023

Actividades:

CDescripcion____

acopio de material

14

Foto1:



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

No Aplica

11-07-2023

Actividades:

situacional

CDescripcion____

fala mantenimiento

15

Foto1:



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

No Aplica

11-07-2023

Actividades:

situacional

CDescripcion____

acceso izq

16

Foto1:



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Leve

11-07-2023

Actividades:

situacional

CDescripcion____

aceptable

17

Foto1:



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel: Crítico Fecha De Fotografia:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

11-07-2023

Actividades:

sit

CDescripcion

alcantarlla

18

Foto1:



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel: Moderado Fecha De Fotografia:

11-07-2023

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Actividades:

CDescripcion

alcantarilla

19

Foto1:

sit



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

No Aplica

11-07-2023

Actividades:

sit

CDescripcion____

zona sin dren izq

20

Foto1:



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel: Moderado Fecha De Fotografia:

MOISES EDISON CALDERON **BELTRAN**

11-07-2023

Actividades:

CDescripcion

ensanche de vía, corte co 2da excav

21

Foto1:



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:

11-07-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-07-2023

Actividades:

CDescripcion

alcantarilla

22

Foto1:



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

No Aplica

11-07-2023

Actividades:

CDescripcion____

dos frentes : 4 volq 20, 2 exc, 2 moto, 1 cisterna, nivelador

23

Foto1:



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Leve

11-07-2023

Actividades:

corte y eliminación de ampliacion

CDescripcion____

después del pase vehicular

24

Foto1:



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel: No Aplica Fecha De Fotografia:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

11-07-2023

Actividades:

CDescripcion____:

compactado en sub rasante y mejoramiento

25

Foto1:



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:

11-07-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
MOISES EDISON CALDERON

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel: No Aplica Fecha De Fotografia:

11-07-2023

Actividades:

CDescripcion____

zona de botadero

26

Foto1:



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:





Fotos:



© Provias Nacional 11/07/2023 11:58:17