

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Nro **Fech** Nombre De La Obra: Personal Encargado: Bitacora: Infor CUTIPA MONZON NESTOR Construcción de la Vía de Infor me: Evitamiento a la Ciudad de Abancay **ARNULFO** Si me: 121-2023-**ABAN** 0 7 -CAY-2023 NAC Μ ESC-D 0 PVN-

Foto Bitacora: **Foto Bitacora Foto Bitacora Foto Bitacora Foto Bitacora Foto Bitacora**

Ver imagen

completa Ver imagen Ver imagen Ver imagen Ver imagen Ver imagen completa completa completa completa completa

Asunto:

INFORME N° 121-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL LUNES 17 DE JULIO DEL 2023

MTC

CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO Nº 017-2020-

MTC/20.2

ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION. CLIMA: MUY SOLEADO DESPEJADO.

Conclusiones:

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.

SE TIENE DOS FRENTES DE TRABAJO DE CORTE EN LAS PROGRESIVAS KM 08+200 Y EN EL KM 12+160 ASI TAMBIEN SE ESTA TRABAJANDO EN OBRAS DE ARTE ALCANTARILLAS COMO SE APRECIA EN EL PANEL **FOTOGRAFICO**

ADEMAS SE VIENE REALIZANDO EL MANTENIMIENTO DE VIA Y DESVIOS

SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:

06 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS

59 VOLQUETES DE 15 M3 03 CAMIONES CISTERNA DE AGUA

01 CARGADOR S/NEUMATICO

01 MOTONIVELADORA

01 RODILLO VIBRATORIO

01 RETROEXCAVADORA

01 MINICARGADOR

01 TRACTOR D-8 S/O

EQUIPO SUPERVISION:

03 CAMIONESTAS PICK UP 4X4

01 MINIVAN

Recomendaciones:

NINGUNA

Auditoria Fecha De Creación: Auditoria Fecha De Edición:

17-07-2023 18-07-2023

SIGVIAL

© Provias Nacional 18/07/2023 08:24:26

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

No Aplica

17-07-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 11+920

OBRAS DE ARTE

CDescripcion

ALCANTARILLA TMC DE 36"

EXCAVACION DE CAJA DE ALCANTARILLA RELLENO Y COMPACTADO DE AMTERIAL SELECCIONADO

Foto1:

1



Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa



Ver imagen completa

Foto3:

Fecha Toma De Datos:



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

No Aplica

17-07-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 12+380

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CDescripcion

CORTE EN MATERIAL SUELTO

02 EXCAVADORAS S/O (UNA DE ELLAS ESTA CON FALLAS MECANICAS) 26 VOLQUETES DE 15 M3 $\,$ 01 CAMION CISTERNA DE AGUA

Foto1:

2



Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:

17-07-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR Nivel: No Aplica Fecha De Fotografia:

17-07-2023

Foto3:

Actividades:

ARNULFO

3

CDescripcion

Foto1: Foto2:

Ver imagen completa Ver imagen completa Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

No Aplica

17-07-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 7+620

OBRAS DE ARTE

CDescripcion____

ALCANTARILLA TMC DE 36"

4 RELLENO ESTRUCTURAL

Foto1:



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

No Aplica

17-07-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 08+160

MOVIENTO DE TIERRAS

CDescripcion____

CORTE EN MATERIAL SUELTO

02 EXCAVADORAS S/O 26 VOLQUETES DE 15M3 01 CAMION CISTERNA DE AGUA

Foto1:

5



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

No Aplica

17-07-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 8+060 MOVIENTO DE TIERRAS Y DESBROCE

CDescripcion_

CORTE EN MATERIAL SUELTO

01 EXCAVADORA S/O 05 VOLQUETES DE 15 M3

Foto1:

6



Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

No Aplica

17-07-2023

Actividades:

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 8+205 AL KM 8+400

CDescripcion_____

DEMARCACION DE SECCION DE TRABAJO PARA CONOCIMIENTO DE LA FAMILIA SOLIZ

7

Foto1:



Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa





Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

R No Aplica

17-07-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 7+420

OBRAS DE ARTE

CDescripcion_____

ALCANTARILLA TMC DE 36

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO ARMADO DE CUERPO DE TUBERIA TMC

Foto1:

8



Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

No Aplica

17-07-2023

Actividades:

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 05+600 AL KM 05+800

CDescripcion

MEJORAMIENTO DE LA SUB RASANTE

01 MOTONIVELADORA 01 RODILLO VIBRATORIO 01 CAMION CISTERNA

Foto1:

9



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:

18-07-2023

© Provias Nacional 18/07/2023 08:24:26