

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma	Nro	Fech	Nombre De La Obra: Personal Encargado:			gado:
Bitacora: Si	Informe: 125- 2023- ABAN CAY- NAC M - ESC- D O PVN- MTC	a Infor me: 2 1 - 0 7 - 2023		de la Vía de Ciudad de Abancay	CUTIPA MON ARNULFO	ZON NESTOR
Foto Bitacora:	Foto Bi	tacora	Foto Bitacora	Foto Bitacora	Foto Bitacora	Foto Bitacora

Ver imagen

completa

Ver imagen Ver imagen Ver imagen Ver imagen Ver imagen completa completa completa completa completa

Asunto:

INFORME N° 125-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL VIERNES 21 DE JULIO DEL 2023

CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO Nº 017-2020-MTC/20.2

ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION.

CLIMA: NUBLADO POR LA MAÑANA Y MUY SOLEADO DESPEJADO POR LA TARDE.

SE TUVO REUNION CONVOCADA POR LA PREFECTURA, EN EL LOCAL DE LA PREFECTURA EN LA CALLE AREQUIPA DE ABANCAY

ESTUVIERON PRESENTES:

PREFECTO Y SUB PREFECTO DE ABANCAY SUB PREFECTO DE TAMBURCO FISCAL DE PREVENCION DEL DELITO ING. RESIDENTE Y JEFE DE SUPERVISION DE LA OBRA REPRESENTANTES DE DERECHO DE VIA DE PVN MONITOR DE PROYECTO - PVN SOCIEDAD CIVIL REPRESENTADOS POR COMITE DE OBRA Y DUEÑOS DE PREDIOS AFECTADOS. REPRESENTANTE DE EMUSAP

Conclusiones:

CONCLUSION DE LA REUNION CONVOCADA POR EL PREFECTO DE ABANCAY, ES QUE NOSE TIENE PROBLEMAS CON LOS PREDIOS MATERIA DE LA REUNION, EN SU MAYORIA YA ESTAN LIBERADOS Y EN TRAMITE DE PAGO, SE TIENE TRES PREDIOS EN PROCESO DE PAGO, PERO ESTO NO REPRESENTA TRABAS AL AVANCE DE LOS TRABAJOS POR PARTE DELCONTRATISTA, EN LO QUE RESPECTA A PREDIOS. EL OTRO TEMA A SOLUCIONAR SON INTERFERENCIAS DE TUBERIAS DE SUMINISTRO DE AGUA SANEAMIENTO, ASI COMO DE CANALES DE RIEGO Y TUBERIAS DE RIEGO, POR LO PRONTO SE COORDINO CON EL ING. DE EMUSAP PARA OTRA REUINION DONDE SE VERAN Y SOLUCIONARAN EL TEMA DE TUBERIAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL SECTOR ABANCAY.

Recomendaciones:

SE DEBE REALIZAR MAS REUNIONES DE ESTA INDOLE, PARA SOLUCIONAR LOS INCONVENIENTES QUE SE PRESENTAN EN EL LA EJECUCIONDE LA OBRA, DONDE PARTICIPAN AUTORIDADES, LA ENTIDAD, LOS EJECUTORES COMO SON EL CONTRATISTA CRTG Y LA SUPERVISION DE OBRA, ASI COMO LA SOCIÉDAD CIVIL, BENEFICIARIOS Y AFECTADOS DE LA OBRA.

22/07/2023 11:21:18 © Provias Nacional



Auditoria Fecha De Creación:

Auditoria Fecha De Edición:

21-07-2023

23-07-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

No Aplica 21-07-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 12+560 - SECTOR DIR. DE AGRICULTURA

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CDescripcion

01 EXCAVADORA 28 VOLQUTES DE 15 M3 01 CAMION CISTERNA DE AGUA



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

No Aplica

21-07-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 08+630

NUEVO FRENTE DE TRABAJO MOVIMIENTO DE TIERRAS

CDescripcion_

01 EXCAVADORA S/O 10 VOLQUETES DE 15 M3

Foto1:

2



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

No Aplica

21-07-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 06+180

MANTENIMINETO DE VIA

CDescripcion____

ELIMINACION DE MATERIAL EN LA PLATAFORMA

01 CARGADOR FRONTAL SOBRE NEUMATICOS

Foto1:

3



Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

No Aplica

21-07-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 5+600 AL KM 5+800

MEJORAMIENTO DE LA SUB RASANTE AMBOS CARRILES

CDescripcion

MAQUINARIA:

01 MOTONIVELADORA 01 RODILLO VIBRTORIO 01 CAMION CISTERNA DE AGUA

Foto1:

4



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

No Aplica

21-07-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 7+620

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TMC DE 36"

CDescripcion____

VACEADODE ALCANTARILLA

5

Foto1:



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

No Aplica

21-07-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 07+960.

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TMC DE 60"

CDescripcion____

COMPACTACION CON RELLENO ESTRUCTURAL

6

Foto1:



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

No Aplica

21-07-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 08+275

MOVIMIENTO DE TIERRAS - CORTE EN MATERIAL SUELTO

CDescripcion____

MAQUINARIA:

01 EXCAVADORA S/O 30 VOLQUETES DE 15 M3 01 CAMION CISTERNA DE AGUA

Foto1:

7



Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos: