

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:

Si

Nro Infor me:

soritor 25 Fech a Infor

me:

Nombre De La Obra:

Culminacion de Obra del Proyecto "Mejoramiento de la Carretera Rodriguez de Mendoza-Empalme PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme PE-5N (La Calzada)

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Foto Bitacora:



Ver imagen completa

Foto Bitacora



Ver imagen completa

Foto Bitacora



Ver imagen completa

Foto Bitacora 4:

Ver imagen completa



Ver imagen completa



Ver imagen completa

Asunto:

segundo día de trabajo de la OCI recorrido de los tramos I II y IIII de la obra en curso

Conclusiones:

El día de hoy se da las facilidades al personal de la OCI desde la ciudad de Moyobamba a la zona de trabajo Soritor el Dia de hoy el residente de Obra es relevado de la jefatura y toma la representación el Ingeniero Cesar Yanque analista de costos.

Recomendaciones:

se ha solicitado a supervisor la ejecución de ensayos básicos en el espacio definido como laboratorio para una fácil inspección de las muestras., persistiendo

en llevarlas al laboratorio de Moyobamba.

se recomienda a la contratista permitir acceder al cuaderno de obra al monitor.

Auditoria Fecha De Creación:

Auditoria Fecha De Edición:

09-08-2023

11-08-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



© Provias Nacional 11/08/2023 03:25:40



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Leve

09-08-2023

Actividades:

visita del Órgano de control interno a progresiva 18+120

CDescripcion_____

verificación en campo de las labores rutinarias del equipo de mecánica de suelos por el monitor, oci y supervisión.

Foto1:

1



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

No Aplica

09-08-2023

Actividades:

Revisión del tramo 1

CDescripcion____:

Equipo multidisciplinario en recorrido del tramo1 desde 0+00 a 10+500

2

Foto1:



Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Leve

09-08-2023

Actividades:

Recorrido de verificación de los trabajos en campo por la OCI

CDescripcion_____

recorrido con los especialistas de suelos y pavimentos y obras de arte de la contratista verificación de la presencia del personal de topografía en campo

Foto1:

3



Ver imagen completa



Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Leve

09-08-2023

Actividades:

recorrido de OCI en tramo 2

CDescripcion_

verificación de estado situacional en km 10+500

4





Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Leve

09-08-2023

Actividades:

Recorrido de progresiva 0+00 a 30+00

CDescripcion_____

Revisión del proyecto culminación de la obra mejoramiento de la carretera Rodríguez de Mendoza por parte de OCI monitor , Equipo de supervisión y equipo de Contrata

Foto1:

5



Ver imagen completa



Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:





Fotos:



© Provias Nacional 11/08/2023 03:25:40