

# BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Nro **Fech** Nombre De La Obra: Personal Encargado: Bitacora: Infor CUTIPA MONZON NESTOR Construcción de la Vía de Infor me: Evitamiento a la Ciudad de Abancay **ARNULFO** Si me: 157-2023-3 1 **ABAN** 0 8 -CAY-2023 NAC Μ ESC-D 0 PVN-MTC

Foto Bitacora: **Foto Bitacora Foto Bitacora Foto Bitacora Foto Bitacora Foto Bitacora** 

Ver imagen

completa Ver imagen Ver imagen Ver imagen Ver imagen Ver imagen completa completa completa completa completa

#### Asunto:

INFORME N° 157-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL JUEVES 31 DE AGOSTO DEL 2023

CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO Nº 017-2020-

MTC/20.2

ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION.

CLIMA: NUBLADO POR LA MAÑANA Y MUY SOLEADO DESPEJADO POR LA TARDE.

#### **Conclusiones:**

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA. SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:

05 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS 45 VOLQUETES DE 15 M3

04 CAMIONES CISTERNA DE AGUA

01 CARGADOR S/NEUMATICO

02 MOTONIVELADORAS

01 RODILLO VIBRATORIO 02 RETROEXCAVADORA

01 MINICARGADOR

01 TRACTOR D-8 S/O

**EQUIPO SUPERVISION:** 

03 CAMIONESTAS PICK UP 4X4

01 MINIVAN

### **Recomendaciones:**

SE RECOMIENDA QUE DEBE TENER UN PLAN DE CONTINGENCIA EN EL TRAMO DE INTERVENCION KM 0+240 AL KM 0+500, COMO DAR TRANSITABILIDAD A LAS PERSONAS Y VEHICULOS DE LA ZONA SANTA ROSA.

Auditoria Fecha De Creación: Auditoria Fecha De Edición:

31-08-2023 01-09-2023

### PANEL FOTOGRAFICO

SIGVIAL

© Provias Nacional 01/09/2023 07:30:49

## Panel Fotográfico

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

No Aplica

31-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 0+260

MOVIMIENTO DE TIERRAS

**CDescripcion** 

01 EXCAVADORA S/O 16 VOLQUETES DE 15 M3 01 CAMION CISTERNA DE 15 M3

Foto1:



Ver imagen completa



Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

### **Fecha Toma De Datos:**



# Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO No Aplica

31-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 0+860

VERIFICACION DE ZONAS DE MEJORAMIENTO

CDescripcion\_

RECORRIDO DE OBRA DEL CONTRATISTA Y LA SUPERVISION PARA VERIFICAR LOS METRADOS REALIZADOS EN EL MES DE AGOSTO.

Foto1:

2



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

## **Fecha Toma De Datos:**



# Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

No Aplica

31-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 1+305

**OBRAS DE ARTE** 

CDescripcion\_\_\_\_

RECORRIDO DE OBRA DEL CONTRATISTA Y LA SUPERVISION VERIFICANDO LOS METRADOS EJECUTADOS EN EL MES DE AGOSTO.

Foto1:

3



Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

## **Fecha Toma De Datos:**



## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** 

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

No Aplica

31-08-2023

**Actividades:** 

UBICACION: PROGRESIVA KM 1+480

**OBRAS DE ARTE** 

**CDescripcion** 

VERIFICACION DE METRADOS DEL CONTRATISTA Y LA SUPERVISION.

Foto2:

Foto1:

4



Ver imagen completa





Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

**Fecha Toma De Datos:** 

31-08-2023

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

No Aplica

31-08-2023

**Actividades:** 

5

**CDescripcion** 

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Ver imagen completa

Ver imagen completa

Ver imagen completa

**Fecha Toma De Datos:** 



# Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO No Aplica

31-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGREIVA KM 1+480

**CDescripcion** 

VERIFICACION DE METRADOS DEL AVANCE DEL MES DE AGOSTO

6





Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:



# Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

No Aplica

31-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 2+950

VERIFICACION DE METRADOS DEL AVANCE DEL MES DE AGOSTO

CDescripcion\_\_\_\_

RECORRIDO DE VERIFICACION DE OBRAS DE ARTE Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

Foto1:

7



Ver imagen completa



Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

### **Fecha Toma De Datos:**



# Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

No Aplica

31-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 12+400

MOVIMIENTO DE TIERRAS - CORTE EN PLATAFORMA

CDescripcion\_

01 EXCAVADORA S/O 18 VOLQUETES DE 15 M3 01 CAMION CISTERNA DE AGUA

8



Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

### **Fecha Toma De Datos:**

01-09-2023