



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	50	06 - 09 - 2023	Culminación de Obra del proyecto: Mejoramiento de la Carretera Rodriguez de Mendoza-Empalme PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme PE-5N (La Calzada)	MOISES EDISON CALDERON BELTRAN
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:
Ver imagen completa	Ver imagen completa			
				Foto Bitacora 6:
				Ver imagen completa

Asunto:

Persistencia de negación de acceso fotográfico por parte de la contratista se verifica planta chancadora en producción se verifica monitoreo ambiental en recopilación de datos

Conclusiones:

el día de hoy se ejecuta encofrado de cabezal alcantarilla 14+700 y se llena con concreto premezclado Laboratorio de suelos de la contratista en operaciones de control, la supervisión no presenta su trabajo con muestras paralelas el día de hoy se realiza audiencia de la JRD controversia N°3

Recomendaciones:

se tiene suspendido intervención en tramo 1 en desarrollar concreto con 60% de piedras o concreto al 100% fc 175 se espera absolución del proyectista

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
31-08-2023	10-09-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

06-09-2023

Actividades:

drenaje
obras provisionales en zona urbana

CDescripcion_____:

Se verifica la colocación de armadura en 02 alcantarillas de la progresiva 12+409
Se verifica el despliegue de carteles de advertencia y el uso de delineadores con cinta informativa zona con pase transversal de escaso tránsito

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

06-09-2023

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

06-09-2023

Actividades:

visita a laboratorio de suelos de la contrata

CDescripcion :

verificación de probetas 6" x12" a ensayar en prensa semi automática control y monitoreo de trabajos en todo el proyecto en la pizarra.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

06-09-2023

2



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

**Fecha De
Fotografia:**

06-09-2023

Actividades:

visita a patio de maquinas

CDescripcion _____ :

se verifica que la hormigonera no es utilizada y es llevada a la zona techada
se verifica actividad en zona de prefabricado de encofrado y acero para las obras de drenaje

3

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

06-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

06-09-2023

Actividades:

movimiento de tierras
Protección ambiental

CDescripcion_____:

control de sub rasante en progresiva 13+080 a 13+130
monitoreo de medio ambiente en progresiva 13+150

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

06-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

06-09-2023

Actividades:

encofrado de Drenaje de prog 14+700
camión de control de calidad en progresiva 13+900
obras provisionales en 13+900

CDescripcion _____ :

se verifica el método de vaciado para el cabezal derecho del TBM derecho de progresiva 14+700
se verifica el trabajo de control de calidad de la contratista en pruebas que realizan
se verifica la instalación de barreras de seguridad vial en progresiva 13+900 ; vigía radiocomunicación, y señales de desvió en todos sus accesos.

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

06-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

06-09-2023

Actividades:

Drenaje
Obas Provisionales

CDescripcion_____:

alcantarilla tbm en progresiva 14+700 encofrada en cabezal lado derecho, se utiliza paneles fenólicos 19 mm nuevos
se verifica colocación de de señalización preventiva vial, carteles reflectivos y delineadores con cinta de seguridad

6

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

06-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

06-09-2023

Actividades:

protección ambiental

CDescripcion _____:

se verifica el acopio de excedentes de material de diversos trabajos de corte y eliminación de suelos saturados
los trabajos de conformación están a la espera de maquinaria para su acomodo y compactación.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

06-09-2023

7



Fotos: