

# BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

#### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:

Si

Nro Infor me: 072

**Fech** Infor me: 0

0 9 -2023

Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui

Nombre De La Obra:

Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Foto Bitacora:

Ver imagen completa

**Foto Bitacora** 2:

Ver imagen completa

**Foto Bitacora** 

Ver imagen completa

**Foto Bitacora** 

Ver imagen completa

**Foto Bitacora** 5:

Ver imagen completa

Ver imagen completa

**Foto Bitacora** 

#### Asunto:

REPORTE Nº 072 - 07 DE SETIEMBRE DEL 2023

Nombre de la Obra: "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI,

TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI" Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20

Entidad: Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL

Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco

Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021

Modalidad del Contrato: A Precios Unitarios

Adenda de Contrato: Hasta la fecha no se ha solicitado

Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

#### **Conclusiones:**

EL DÍA DE HOY DEL ADICIONAL N°05 SE VACIARON TAPAS DE LAS CUNETAS REVESTIDAS DE CONCRETO TIPO 5 ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 27+600 AL KM 27+640 PAÑOS INTERMEDIOS. ASI MISMO SE REALIZÓ LA COLOCACIÓN DE LA PRIMERA CAPA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 27+250 AL KM 27+700 CARRIL IZQUIERDO Y ENTRE LAS
PROGRESIVAS KM 27+290 AL KM 27+680 CARRIL DERECHO. PARA EL DÍA DE MAÑANA SE SOLICITA
AUTORIZACIÓN PARA COLOCACION DE PRIMERA CAPA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 27+700 AL KM 28+000 AMBOS CARRILES.

EN REFERENCIA AL ASIENTO 1257 DEL CONTRATISTA SOBRE EL AVANCE FÍSICO, EN LA FECHA SE APRECIA CIERTA MEJORA, SIN EMBARGO, PERSITEN LOS INCONVENIENTES DE FALTA DE PAGO DE PROVEEDORES Y ATENCIÓN CON MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS DE CONCRETO

EN CUNETAS LOS CUALES DEBEN SER ATENDIDOS CON URGENCIA PARA ATENDER

ADECUADAMENTE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS EN CADA JORNADA

ADECUADAMENTE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS EN CADA JORNADA.

SOBRE LA AUTORIZACIÓN PARA COLOCACIÓN DE PRIMERA CAPA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 27+700 AL KM 28+000 AMBOS CARRILES, ESTA SE CONSIDERA CONFORME, DISPONIENDO PARA ELLO PROVER CON LOS EQUIPOS ADECUADOS PARA EL RIEGO DE LIGA Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO ANTES DEL COLOCADO DEL MAC.

RESPECTO A LOS TRABAJOS DE MUROS DE CONTENCIÓN ES IMPERATIVO QUE ESTOS SE CONTINÚEN SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO.

SOBRE LA MITIGACIÓN AMBIENTAL, A LA FECHA SE VERIFICA CONTAMINACIÓN PERMANENTE EN CAMPO POR FALTA DE RIEGO DE TRAMOS NO IMPRIMADOS Y ASFALTADOS, POR LO QUE, SE DISPONE AL CONTRATISTA ATENDER CON PREMURA LA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA QUE ES FUNDAMENTAL PARA EVITAR INCONVENIENTES CON LOS USUARIOS DE LA VÍA Y LOS PORI ADORES DEL ENTORNO DE LA OBRA

POBLADORES DEL ENTORNO DE LA OBRA. CON CARTA N° 149-2023-TEC4\_JS/PVN DE FECHA 07.09.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA LA DISPOSICIÓN DE LA ENTREGA DE SEGUROS COMPLEMENTARIOS DE TRABAJOS DE RIESGO (SCTR) CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2023.

#### Recomendaciones:

SE CONTINUA VISUALIZANDO FALTA DE CONTROL DE EPPS EN EL PERSONAL OBRERO, ASI COMO LA DESATENCIÓN DE CISTERNA PARA EL CONTROL DE PARTICULAS SUSPENDIDAS



10/09/2023 08:51:02 © Provias Nacional



Auditoria Fecha De Creación:

Auditoria Fecha De Edición:

11-09-2023

11-09-2023

## **PANEL FOTOGRAFICO**

# Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel: Fecha De Fotografia:

07-09-2023

Actividades:

COLOCACIÓN DE MAC

CDescripcion\_\_\_\_

Prog. 23+500, abastecimiento de MAC para su transporte a zona de colocación de MAC

Foto1:

1



Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

**Fecha Toma De Datos:** 

07-09-2023

# Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

No Aplica

08-09-2023

**Actividades:** 

Falta de señalización

CDescripcion\_\_\_\_\_

prog. 19+835, falta de señalización

Foto1:

2



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

**Fecha Toma De Datos:** 

06-09-2023

# Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** 

Nivel:

Fecha De Fotografia:

08-09-2023

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

No Aplica

Actividades:

colocación de MAC

**CDescripcion** 

prog. 27+280, lado izquierdo, primera capa

Foto1:

3



Ver imagen completa

F-4-2



Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:

07-09-2023



# Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras Nivel: Personal Encargado: Fecha De Fotografia: AMESQUITA GUILLEN ALEX No Aplica WALTER 08-09-2023 Actividades: colocación de MAC **CDescripcion** 4 prog. 27+500, lado izquierdo, primera capa Foto1: Foto2: Foto3: Ver imagen completa Ver imagen completa Ver imagen completa **Fecha Toma De Datos:** 07-09-2023 Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras **Personal Encargado:** Nivel: Fecha De Fotografia: AMESQUITA GUILLEN ALEX No Aplica WALTER 08-09-2023 Actividades: construcción de cunetas tipo V **CDescripcion** 5 prog. 27+650, vaciado de tapas de cunetas Foto2: Foto3: Foto1: Ver imagen completa Ver imagen completa Ver imagen completa **Fecha Toma De Datos:**

07-09-2023



	Panel Fotográfico de la Bita	cora de Obras	
	Personal Encargado:	Nivel:	Fecha De
	AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER	No Aplica	<b>Fotografia:</b> 08-09-2023
	Actividades:		
	construcción de cunetas		
	CDescripcion	:	
6	prog. 27+680, lado derecho, coloca	ción de cerchas	
	Foto1:	Foto2:	Foto3:
	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa
	Fecha Toma De Datos:		
	07-09-2023		
	0, 00 2020		
	Panel Fotográfico de la Bita	cora de Obras	
	-		Facha De
	Personal Encargado:	Nivel:	Fecha De Fotografia:
	-		
	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX	Nivel:	Fotografia:
	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER	Nivel:	Fotografia:
	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER	Nivel:	Fotografia:
7	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER  Actividades:	Nivel: No Aplica	<b>Fotografia:</b> 08-09-2023
7	Personal Encargado:  AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER  Actividades:  CDescripcion	Nivel: No Aplica	<b>Fotografia:</b> 08-09-2023
7	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER  Actividades:  CDescripcion_ prog. 19+835, inicio de tramo, no se	Nivel:  No Aplica  : a aprecia ni gun trabajo de se	Fotografia: 08-09-2023  eñalización vertical ni horizontal
7	Personal Encargado:  AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER  Actividades:  CDescripcion  prog. 19+835, inicio de tramo, no se  Foto1:	Nivel: No Aplica : a aprecia ni gun trabajo de se	Fotografia:  08-09-2023  eñalización vertical ni horizontal  Foto3: