



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Infor me:</b> soritor 67	<b>Fecha Infor me:</b> 26 - 09 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> Culminación de Obra del proyecto: Mejoramiento de la Carretera Rodríguez de Mendoza-Empalme PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme PE-5N (La Calzada)	<b>Personal Encargado:</b> MOISES EDISON CALDERON BELTRAN
---------------------------------	---------------------------------------	--	---	--



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)

#### Asunto:

se registra actividad en drenaje: alcantarilla en km 12 , 11 y 2  
 actividad en movimiento de tierras: conformación de sub rasante en km 13 14 y 18  
 conformación de material excedente: DEM acomodo urgente  
 Planta chancadora: hoy continúa paralizada por fallas en soldadura de sus mallas  
 persiste problema de arriendo del terreno de la chancadora  
 se viene ejecutando controles de calidad sin la presencia de especialistas de la supervisión y no se tiene contra muestras a nivel de la contratista.  
 el día de hoy se registra el retiro de 02 postes de concreto en el ovalo km 0+00 por electro oriente

#### Conclusiones:

se ejecuta el traslado de material de sub base de la chancadora al DME  
 chancadora en trabajos de reparación de sus porta mallas  
 los informes de control de calidad de las supervisión no tienen contra muestra y los equipos que cuenta están incompletos y no se usan.  
 interrupción en km 18+100 por caída de poste superado por intervención de Electro oriente del día de ayer.

#### Recomendaciones:

se recomienda solicitar limpieza de cunetas a las municipalidades participantes de Soritor y la Habana  
 se solicita ordenar apertura de labores en ovalo por sanear todo impedimento  
 se consulta al administrador sobre irregularidades del tareo de la supervisión y sugiere solicitar la presencia de un funcionario independiente lo cual se coordina con en juez de paz de la zona de san marcos.

#### Auditoria Fecha De Creación:

26-09-2023

#### Auditoria Fecha De Edición:

29-09-2023

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografía:

26-09-2023

### Actividades:

drenaje  
obras provisionales

### CDescripcion\_\_\_\_\_:

se verifica excavación a detalle con retroexcavadora en alcantarilla km 11+775  
se verifica la desviación de las aguas en servicio de dicha alcantarilla  
se verifica la instalación de señalización vial en la zona de trabajo

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

27-09-2023

1



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografía:

26-09-2023

### Actividades:

movimiento de tierras

### CDescripcion

control de calidad en km13+720 con la intensión de validar la capa de sub base

2

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

27-09-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografía:

26-09-2023

### Actividades:

movimiento de tierras

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

mejoramiento de sub rasante 3 mt lado izquierdo corte en km 14+400 de 14+360

3

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

26-09-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografia:**

26-09-2023

**Actividades:**

DME

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

acopio de mat de sub base labor de turno dia y noche

4

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

26-09-2023



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografia:**

26-09-2023

**Actividades:**

liberación de postes en km 0+00

**CDescripcion :**

remoción de postes ejecutado por Electro oriente

5

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

29-09-2023



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografia:**

26-09-2023

**Actividades:**

Drenaje obras provisionales

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

reactivación de labores de drenaje en km 2  
 encofrado de derrames en alcantarillas izquierda y derecha  
 foto adicional del retiro de postes en el ovalo

6

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

29-09-2023



**Fotos:**