



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 119	Fecha Informe: 03 - 11 - 2023	Nombre De La Obra: COLPAHUAYCO – LANGUI	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	--

Foto Bitacora: 	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
--	--	--	--	--	--

Asunto:

REPORTE N° 119 - 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

Conclusiones:

EL AVANCE FÍSICO EN LA FECHA ES DEMASIADO RESTRINGIDO POR REALIZARSE SOLAMENTE TRABAJOS DE ENCOFRADOS EN CUNETAS Y TOPOGRAFÍA EN TRAMOS NO ASFALTADOS. SE DISPONE AL CONTRATISTA ATENDER ADECUADAMENTE CON LA DOTACIÓN DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES PARA PROCEDER CON LA EJECUCIÓN DE LAS DIFERENTES PARTIDAS PENDIENTES Y EVITAR LAS SANCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.
 CON CARTA N° 183-2023-TEC4_JS/PVN DE FECHA 02.11.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA LA DISPOSICIÓN DE PRESENTACIÓN PARCIAL DEL DOSSIER DE CALIDAD.

Recomendaciones:

SE HACE EVIDENTE LA AUSENCIA DE CAMION CISTERNA ASI COMO CAMIONES VOLQUETES EN OBRA, NO HAYA EJECUCION DE CONTROL DE PARTICULAS SUSPENDIDAS, EL PERSONAL EN CONSTRUCCION D ECUNETAS ES EL MINIMO (5 PERSONAS) LAS ACTIVIDADES DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS RECONFORMACION DE BASE ESTAN SUSPENDIDAS POR FALTA DE RIEGO.

Auditoria Fecha De Creación:

08-11-2023

Auditoria Fecha De Edición:

08-11-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-11-2023

Actividades:

CDescripcion_____:

1 planta artesanal de concreto prog. 23+100

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

03-11-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-11-2023

Actividades:

CDescripcion_____:

2 23+500, maquinaria en stand by, por causas atribuibles la contratista

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

03-11-2023