



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 120	Fecha Informe: 04 - 11 - 2023	Nombre De La Obra: COLPAHUAYCO – LANGUI	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
---	--	--	--	--	--

Asunto:

REPORTE N° 120 - 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

Conclusiones:

EL AVANCE FÍSICO EN LA FECHA ES DEMASIADO RESTRINGIDO POR REALIZARSE SOLAMENTE TRABAJOS DE LIMPIEZA Y TOPOGRAFÍA PARA PROSEGUIR CON TRABAJOS DE ASFALTADO. LA OBRA SE ENCUENTRA EN ESTADO DE CASI ABANDONO, EN VISTA DE QUE, NO HAY ATENCIÓN CON MATERIALES, EQUIPOS COMO CISTERNA PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, NO HAY SS.HH. PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN CAMPO CONTAMINANDO LAS ZONAS DEL ENTORNO DE LA OBRA, FALTA DE PAGO A PROVEEDORES DE EQUIPOS, SERVICIOS Y MATERIALES AGREGADOS POR LO QUE, NO SE TRANSPORTA EL MATERIAL AGREGADO PARA EL MAC DESDE LA CANTERA DE ESPINAR Y MUCHOS OTROS QUE SON REITERATIVOS, POR LO QUE, LA ENTIDAD CONOCE TODO LO DESCRITO Y POR ENDE DEBE TOMAR LAS ACCIONES INMEDIATAS. LA SUPERVISIÓN HA SUGERIDO A LA ENTIDAD QUE PROCEDA CON LA INTERVENCIÓN ECONÓMICA EN VARIAS OPORTUNIDADES, SIN EMBARGO, A LA FECHA NO SE VERIFICA NADA Y LA SITUACIÓN DE LA OBRA ES CAÓTICA CENSURADA EN TODO MOMENTO POR LAS AUTORIDADES, LOS USUARIOS Y POBLADORES DEL SECTOR.

Recomendaciones:

EL MANEJO TECNICO EN OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA ES UN TOTOTAL STAND BY DE SU MAQUIANRIA TANTO DE PRODCCION COMO DE CRAGUIO Y MOVIMIENTO DE TIERRAS, SE EVIDENCIA LA AUSENCIA DE CAMION CISTERNA ASI COMO SE EVIDENCIA EL REDUCIDO PERSONAL EN LA CONSTRUCCION D ECUNETAS, TODO ESTO POR FALTA RE INSUMOS Y DE RECURSOS PARA EL PAGO A PROVEEDORES

Auditoria Fecha De Creación:

08-11-2023

Auditoria Fecha De Edición:

08-11-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-11-2023

Actividades:

28+640, stand by equipo mecanico

CDescripcion _____ :

maquinarias en stand by por causas atribuibles al contratista

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

02-11-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-11-2023

Actividades:

CDescripcion _____ :

maquinaria en stand by

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

03-11-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-11-2023

Actividades:

CDescripcion _____ :

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

03-11-2023