



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 223-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	Fecha Informe: 18-11-2023	Nombre De La Obra: VIA EVITAMIENTO ABANCAY	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	--	-------------------------------------	--	--

Foto Bitacora: Ver imagen completa	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
--	--	--	--	--	--

Asunto:

INFORME N° 223-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC
 REPORTE DEL SABADO 18 DE NOVIEMBRE DEL 2023
 CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO LTD SUCURSAL DEL PERU
 CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY
 CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2
 ESTADO DE LA OBRA: EN EJECUCION.
 CLIMA: SOLEADO TODO EL DIA

Conclusiones:

SE REALIZO EL RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA, SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA.
 05 EXCAVADORA S/O
 01 EXCAVADORA S/NEUMATICO.
 15 VOLQUETES DE 15 M3
 02 CARGADOR FRONTAL S/NEUMATICO
 04 MOTONIVELADORAS
 04 RODILLO VIBRATORIO
 03 RETROEXCAVADORA
 02 MINICARGADOR
 01 TRACTOR S/O D-8

Recomendaciones:

SE ESTA PRODUCIENDO POLVO EN VARIOS TRAMOS DE LA OBRA, POR LO QUE SE RECOMIENDA REALIZAR EL REGADO CON AGUA QUE CORRESPONDE AL MANTENIMIENTO DE VIA Y/O TRANSITABILIDAD.

Auditoria Fecha De Creación: 18-11-2023	Auditoria Fecha De Edición: 22-11-2023
---	--

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

18-11-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM KM 6+390

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CDescripcion :

01 EXCAVADORA S/O
05 VOLQUETES DE 15 M3

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

18-11-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

18-11-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 5+250

CDescripcion _____ :

VERIFICACION DE DEMARCACION DE AREAS ADQUIRIDAS POR DERECHO DE VIA.

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

18-11-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

18-11-2023

Actividades:

UBICACION: EL REPORTE PROGRESIVA KM 1 +420

SUBDREN TRAMO KM 1+378 AL KM 1+484

CDescripcion _____ :

RELLENO Y COMPACTADO CON APISONADOR.

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

18-11-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

18-11-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA DME 7

CDescripcion _____ :

ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTE DE CORTE.

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

18-11-2023

4



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

18-11-2023

Actividades:

UBICACION: DME 13

CDescripcion _____ :

CONSTRUCCION DE GAVIONES.

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

18-11-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

18-11-2023

Actividades:

PREPARACION Y EXTRACCION DE MATERIAL DE RELLENO

CDescripcion _____ :

6

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

18-11-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

18-11-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 8+420

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CDescripcion

01 EXCAVADORA S/O
04 VOLQUETES DE 15 M3

7

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

18-11-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

18-11-2023

Actividades:

UBICACION DE REPORTE KM 0+930
MURO DE CONTENCIÓN TRAMO KM 0+890 AL KM 0+933

CDescripcion _____ :

ENCOFRADO Y HABILITADO DE ACERO EN MUROS.

8

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

18-11-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografia:

18-11-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 3+820

SUBDRENES TRAMO KM 3+769 AL KM 3+989

CDescripcion _____ :

EXCAVACION DE ZANJAS Y ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTE DE CORTE.

01 RETROEXCAVADORA S/O
04 VOLQUETES DE 15 M3

9

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

18-11-2023