

### **BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA**

#### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si Nro Infor me: 226-2023-ABAN CAY-

NAC M -ESC-D O PVN-MTC Fech a Infor me: 2 2 -1 1 -2023

Nombre De La Obra:

VIA EVITAMIENTO ABANCAY

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:

Foto Bitacora

Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora

Foto Bitacora

Foto Bitacora

Ver imagen completa

#### Asunto:

INFORME N° 226-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL MIERCOLES 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023

CONTRATISTA: CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO LTD SUCURSAL DEL PERU

CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY

CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2

ESTADO DE LA OBRA: EN EJECUCION.

CLIMA: NUBLADO POR LA MAÑANA Y SOLEADO POR LA TARDE.

#### **Conclusiones:**

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.

SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:

05 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS

01 EXCAVADORA S/NEUMATICO

15 VOLQUETES DE 15 M3

03 CAMIONES CISTERNA DE AGUA

02 CARGADOR FRONTAL S/NEUMATICO

04 MOTONIVELADORAS

04 RODILLO VIBRATORIO

03 RETROEXCAVADORA

02 MINICARGADOR

01 TRACTOR D-8 S/O

**EQUIPO SUPERVISION:** 

04 CAMIONESTAS PICK UP 4X4

01 MINIVAN

### Recomendaciones:

EL CONTRATISTA DEBE INCREMENTAR MÁS FRENTES DE TRABAJO.

Auditoria Fecha De Creación:

Auditoria Fecha De Edición:

29-11-2023

29-11-2023

#### PANEL FOTOGRAFICO

SIGVIAL

© Provias Nacional 28/11/2023 11:22:42

### Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** 

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

22-11-2023

Actividades:

UBICACION: DME Nº 07

**CDescripcion** 

01 EXCAVADORA S/O 01 RETROEXCAVADORA

Foto1:

1



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

**Fecha Toma De Datos:** 



# Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

No Aplica

22-11-2023

Actividades:

**UBICACION: DME 13** 

CDescripcion\_\_\_\_

01 EXCAVADORA S/O 01 TRACTOR ORUGA D-8

2





Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

### **Fecha Toma De Datos:**



# Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

No Aplica

22-11-2023

Actividades:

UBICACION: DME 13

CDescripcion\_

CONSTRUCCION DE GAVIONES.

3



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:



# Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

No Aplica

22-11-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 1+100

MURO DE CONTENCION TRAMO KM 1+003 AL KM 1+103

**CDescripcion** 

JEFE DE SUPERVISION, VERIFICANDO REFUERZO DE ACERO Y ENCOFRADO DE PANTALLA DE MURO.

Foto1:

4



Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa





Ver imagen completa

### **Fecha Toma De Datos:**



# Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

No Aplica

22-11-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 8+600

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CDescripcion\_\_\_\_

01 EXCAVADORA S/O 05 VOLQUETES DE 15 M3

Foto1:

5



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

### **Fecha Toma De Datos:**



# Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

No Aplica

22-11-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 6+390 MOVIMIENTO DE TIERRAS - CORTE

CDescripcion\_\_\_\_

01 EXCAVADORA S/O 05 VOLQUETES DE 15 M3

Foto1:

6



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

### **Fecha Toma De Datos:**



# Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

No Aplica

22-11-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 6+390 MOVIMIENTO DE TIERRAS - CORTE

CDescripcion\_

01 EXCAVADORA S/O 5 VOLQUETES DE 15M3

Foto1:

7



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

### **Fecha Toma De Datos:**



# Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

No Aplica

22-11-2023

Actividades:

UBICACION DE REPORTE KM 1+660 L.I.

SUBDRENES TRAMO PROGRESIVAS KM 1+597 AL KM 1+735

CDescripcion\_

01 RETROEXCAVADORA 03 VOLQUETES DE 15 M3

Foto1:

8



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

### **Fecha Toma De Datos:**