



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	228 - 2023-ABAN CAY - N A C M - ESC - D O PVN - MTC	24 - 11 - 2023	VIA EVITAMIENTO ABANCAY	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa					

Asunto:

INFORME N° 228-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL VIERNES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023

CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO LTD SUCURSAL DEL PERU
CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY
CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2

ESTADO DE LA OBRA: EN EJECUCION.

CLIMA: NUBLADO TODO EL DIA.

SE TIENE LA VISITA DESDE EL DIA MIERCOLES 22 HASTA HOY 24 DE NOVIEMBRE, DEL ING. EDO RAMOS COPA, ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE LA DIRECCION DE OBRAS DE PVN - MTC

CRTG:

Residente de Obra: Ing. Jorge Navarro Valle
Especialista en Trazo y Diseño Geométrico: Ing. Obeth Pari Mamani
Licenciado: Enrique de la Torre Zambrano

SUPERVISIÓN:

Jefe de Supervisión: Ing. Gerardo Saavedra Sanguinetti
Esp. Suelos y Pavimentos : Ing. Marvin Izarra Zoriano
Esp. Técnico en Liberación de Predios: Arquitecto Fredy Lázaro Manrique
Asistente Liberación de Predios: Ángel Sáenz Sandoval
Esp. En Relaciones Comunitarias: Rubén Palacios Delgado

DERECHO DE VIA - PVN:

Ing. Paola Espinoza Juro – Responsable Monitoreo Campo
Abogado Katty Alegría – Responsable en campo.



Conclusiones:

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.

SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:

- 05 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS
- 01 EXCAVADORA S/NEUMATICO
- 18 VOLQUETES DE 15 M3
- 03 CAMIONES CISTERNA DE AGUA
- 02 CARGADOR FRONTAL S/NEUMATICO
- 04 MOTONIVELADORAS
- 04 RODILLO VIBRATORIO
- 03 RETROEXCAVADORA
- 02 MINICARGADOR
- 01 TRACTOR D-8 S/O

EQUIPO SUPERVISION:

- 04 CAMIONESTAS PICK UP 4X4
- 01 MINIVAN

Recomendaciones:

NINGUNA.

Auditoria Fecha De Creación:

29-11-2023

Auditoria Fecha De Edición:

29-11-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

24-11-2023

Actividades:

UBICACION: TRAMO DEL KM 0+240 AL KM 12+600

CDescripcion _____ :

VISITA DEL ING. EDO RAMOS COPA ADMINISTRADOR DE CONTRATO - PVN

1

VERIFICACION DE PREDIOS POR DEMOLER, AVANCE DE OBRA (FRENTES DE TRABAJO), PREDIOS POR ADQUIRIR O EN PROBLEMAS DE LIBERACION.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

29-11-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

24-11-2023

Actividades:

UBICACION: RECORRIDO DELA OBRA DEL KM 0+240 AL KM 12+600

ING. EDO RAMOS COPA - ADM. DE CONTRATO DE PVN

CDescripcion _____ :

VERIFICACION DE INTERFERENCIAS Y AVANCE DE OBRA.

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

29-11-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-11-2023

Actividades:

UBICACION: DME 7

CDescripcion _____ :

ACARREO DE MATERIAL PROVENIENTE DE CORTE.

01 EXCAVADORA S/O
01 RETROEXCAVADORA
15 VOLQUETES DE 15 M3

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

29-11-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-11-2023

Actividades:

UBICACION: DME 13

CDescripcion _____ :

01 EXCAVADORA S/O
01 TRACTOR ORUGA D-8

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

29-11-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

24-11-2023

Actividades:

UBICACION: DME 13

CDescripcion _____ :

CONSTRUCCION DE GAVIONES.

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-11-2023