

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:

Si

Nro Infor me: 146

Fech а Infor me: 0 5 1 2

2023

Nombre De La Obra:

TAUCA - PALLASCA

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:

Foto Bitacora

Foto Bitacora

Foto Bitacora

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora

Ver imagen completa

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 12+270, 36+100, 38+900, 39+250 y 43+030.

OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 5+273, 5+755, 5+852, 5+896, 6+835, 7+582, 13+347 y 21+061.

MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 0+000 AL KM. 55+400.

POR LA TARDE SE PRESENTARON FUERTES LLUVIAS.

NO SE TUVO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.

Recomendaciones:

AGILIZAR LAS LIBERACIONES DE PREDIOS DE LOS KMS. 43+903, 44+018, 44+480 y 54+536.

Auditoria Fecha De Creación:

Auditoria Fecha De Edición:

06-12-2023

06-12-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



© Provias Nacional 06/12/2023 06:10:17



MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

Bances Nizama Eddy Wilmer Moderado

05-12-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 36+100

CDescripcion____

EQUIPOS: 01 EXCAVADORA. 10 VOLQUETES. 05 PERSONAL.

Foto1:



Ver imagen completa



Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:

06-12-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

05-12-2023

Actividades:

MURO MCC KM. 21+061

CDescripcion____

PERSONAL 12

2

Foto1:



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:

06-12-2023