



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	244 - 2023- ABAN CAY- N A C M - ESC- D O PVN- MTC	15 - 12 - 2023	VIA EVITAMIENTO ABANCAY	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
<a href="#">Ver imagen completa</a>					

**Asunto:**

INFORME N° 244-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC  
 REPORTE DEL VIERNES 15 DE DICIEMBRE DEL 2023  
 CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO LTD SUCURSAL DEL PERU  
 CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2  
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY  
 CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2  
 ESTADO DE LA OBRA: EN EJECUCION.  
 CLIMA: NUBLADO TODO EL DIA Y LLOVIZNA POR LA NOCHE.

**Conclusiones:**

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.  
 SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:  
 05 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS  
 01 EXCAVADORA S/NEUMATICO  
 27 VOLQUETES DE 15 M3  
 03 CAMIONES CISTERNA DE AGUA  
 02 CARGADOR FRONTAL S/NEUMATICO  
 04 MOTONIVELADORAS  
 04 RODILLO VIBRATORIO  
 03 RETROEXCAVADORA  
 02 MINICARGADOR  
 01 TRACTOR D-8 S/O  
 EQUIPO SUPERVISION:  
 04 CAMIONESTAS PICK UP 4X4  
 01 MINIVAN



**Recomendaciones:**

PUNTOS DE TRABAJO DE LA MESA DE COORDINACION CON LOS MIEMBROS DE LA J.R.D

- 1.- SUSPENSION DE OBRA
- 2.- PRONUNCIAMIENTO DE PVN DEL SUMINISTRO DE MATERIAL DE RELLENO Y RELLENO
- 3.- GESTION DE ADICIONALES
- 4.- LIBERACION DE INTERFERENCIAS
- 5.- COORDINACION CON EMUSAP
- 6.- FORMALIZAR SANTA ROSA Y SECTORES INESTABLES KM 7+200 Y 12+000
- 7.- GESTION PARA ACTUALIZAR EL CAO
- 8.- ACELERACION DE ARBITRAJES.
- 9.- DESARROLLO DE CONTROVERSIAS DE LA JRD
- 10.- CONTINUIDAD DE LA JRD

**Auditoria Fecha De Creación:**

17-12-2023

**Auditoria Fecha De Edición:**

18-12-2023

**PANEL FOTOGRAFICO**

**Panel Fotográfico**

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

15-12-2023

**Actividades:**

UBICACION: DME 07

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

01 RETROEXCAVADORA  
01 EXCAVADORA S/O

1

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

18-12-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

15-12-2023

**Actividades:**

UBICACION: KM 01+080

VERIFICACION DEL MURO DE CONTENCION

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

ACOMPAÑAMIENTO DE LA JRD.

2

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

18-12-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

15-12-2023

**Actividades:**

UBICACION: KM 6+260

MOVIMIENTO DE TIERRAS

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

02 EXCAVADORAS S/O  
21 VOLQUETES DE 15 M3

3

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

18-12-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

15-12-2023

**Actividades:**

UBICACION: KM 06+400

VERIFICACION DE INTERFERENCIAS

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

ACOMPAÑAMIENTO DE LA JRD.

4

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

18-12-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

15-12-2023

**Actividades:**

UBICACION: KM 10+000

VERIFICACION DE INTERFERENCIAS

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

ACOMPAÑAMIENTO DE LA JRD.

5

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

19-12-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografia:

15-12-2023

### Actividades:

UBICACION: OFICINA CONTRATISTA CRTG, JR JUNI

MESA DE TRABAJO

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

ACOMPAÑAMIENTO DE LA JRD.

6

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:

[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

19-12-2023