



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 163	Fecha Informe: 27 - 12 - 2023	Nombre De La Obra: TAUCA - PALLASCA	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer		
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:	

[Ver imagen completa](#)

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.

Conclusiones:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE OBRAS DE ARTE SUB DREN KM. 24+660.
MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 0+000 AL KM. 55+400.
HOY SE REALIZO LA VERIFICACION TECNICA DE CAMPO A LA CANTERA TABLACHACA (SECTOR SACAYCACHA) CON REPRESENTANTES DEL ANA, SUPERVISION Y CONTRATISTA.
NO SE TUVO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.

Recomendaciones:

AGILIZAR LAS LIBERACIONES DE PREDIOS DE LOS KMS. 43+903, 44+018, 44+480 y 54+536.

Auditoria Fecha De Creación:

27-12-2023

Auditoria Fecha De Edición:

27-12-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

27-12-2023

Actividades:

CANTERA TABLACHACA (SECTOR SACAYCACHA).

CDescripcion :

VERIFICACION TECNICA DE CAMPO, CON REPRESENTANTE DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA (ANA), SUPERVISION Y CONTRATISTA. OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION DE EXTRACCION DE MATERIAL DE ACARREO EN CAUCE NATURAL DE RIO TABLACHACA (SECTOR SACAYCACHA).

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

28-12-2023