



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 250-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	<b>Fecha Informe:</b> 22-12-2023	<b>Nombre De La Obra:</b> VIA EVITAMIENTO ABANCAY	<b>Personal Encargado:</b> CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	--	-------------------------------------	--	--

<b>Foto Bitacora:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 2:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 3:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 4:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>
--	--	--	--	--	--

**Asunto:**

INFORME N° 250-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC  
 REPORTE DEL VIERNES 22 DE DICIEMBRE DEL 2023  
 CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO LTD SUCURSAL DEL PERU  
 CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2  
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY  
 CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2  
 ESTADO DE LA OBRA: EN SUSPENSION .  
 CLIMA: NUBLADO TODO EL DIA.

**Conclusiones:**

SE TIENE EL PERIODO DE SUSPENSION POR EVENTOS NO ATRIBUIBLES A LAS PARTES POR EL PERIODO DE 76 (SETENTA Y SEIS) DIAS CALENDARIO, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024. DE ACUERDO AL ACTA DE SUSPENSION.

**Recomendaciones:**

DEBE SOLUCIONAR EL CONTRATISTA LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS.

<b>Auditoria Fecha De Creación:</b> 22-12-2023	<b>Auditoria Fecha De Edición:</b> 01-01-2024	
---	--	--

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

22-12-2023

**Actividades:**

UBICACION: DME 7

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

SE VERIFICO EL ESTADO DEL DME.

1

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

22-12-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

22-12-2023

### Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 0+300

### CDescripcion

SE VERIFICO LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA VIA.

2

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

22-12-2023



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

22-12-2023

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 2+987

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

SE VERIFICO LA SEÑALIZACION DE LA VIA EN ESTE SECTOR.

3

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

22-12-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografía:**

22-12-2023

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 4+500

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

VERIFICACION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA VIA Y MEDIDAS DE SEÑALIZACION.

4

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

22-12-2023