



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

| | | | | |
|---------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|
| Confirma Bitacora: Si | Nro Informe: 253-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC | Fecha Informe: 29-12-2023 | Nombre De La Obra: VIA EVITAMIENTO ABANCAY | Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO |
|---------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| Foto Bitacora: Ver imagen completa | Foto Bitacora 2: Ver imagen completa | Foto Bitacora 3: Ver imagen completa | Foto Bitacora 4: Ver imagen completa | Foto Bitacora 5: Ver imagen completa | Foto Bitacora 6: Ver imagen completa |
|--|--|--|--|--|--|

Asunto:

INFORME N° 253-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC
 REPORTE DEL VIERNES 29 DE DICIEMBRE DEL 2023
 CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO LTD SUCURSAL DEL PERU
 CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY
 CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2
 ESTADO DE LA OBRA: EN SUSPENSION .
 CLIMA: SOLEADO TODO EL DIA.

Conclusiones:

SE TIENE EL PERIODO DE SUSPENSION POR EVENTOS NO ATRIBUIBLES A LAS PARTES POR EL PERIODO DE 76 (SETENTA Y SEIS) DIAS CALENDARIO, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024. DE ACUERDO AL ACTA DE SUSPENSION.

Recomendaciones:

DEBE SOLUCIONAR EL CONTRATISTA LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS.

Auditoria Fecha De Creación:

30-12-2023

Auditoria Fecha De Edición:

01-01-2024

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

29-12-2023

Actividades:

UBICACION: DME 7

CDescripcion _____ :

DEBE EVITARSE EL DEPOSITO DE BASURA POR PARTICULARES EN EL DME.

1

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-12-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografia:

29-12-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 0+900

CDescripcion _____ :

EN EL PERIODO DE SUSPENSION, DEBE MEJORAR LA SEÑALIZACION.

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

29-12-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

29-12-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 4+100

CDescripcion _____ :

DEBE RESTABLECER LA SEÑALIZACION.

3

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

29-12-2023