



SIMBOLOGÍA

- Zona de baja resistividad asociada a concentraciones de agua o humedad
- Material superficial no consolidado
- Roca compacta inalterada
- Roca fisurada o fracturada
- Roca fracturada
- Punto de referencia del MAM-07 y MAM-08
- Punto de referencia del MASW1D-04

JNR CONSULTORES S.A.

"ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL REFORZADO DEL PROYECTO CARRETERA:
HUAYCÁN - CIENEGUILLA - SANTIAGO DE TUNA - SAN ANDRÉS DE TUPICOCHA -
SAN DAMIÁN YURACMAYO - YAULI PACHACHACA - EMP. PE - 22"

TÍTULO:
INTERPRETACIÓN GENERAL - MASW2D-13

DEPARTAMENTO: LIMA	DATUM: WGS 84	FECHA: NOVIEMBRE - 2018
PROVINCIA: HUAROCHIRÍ	ZONA: 18S	5.13
DISTRITO: SAN MATEO	CARTA: 24 K	