

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 074	Fecha Informe: 08-04-2019	Nombre De La Obra: Construccion y Mejoramiento de la Carretera llave- Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO		
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:	

Asunto:

REPORTE DEL 08 DE ABRIL DEL 2019

Conclusiones:

EN LA PRESENTE JORNADA EL CONTRATISTA CONTINUA REALIZANDO LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, CONTANDO CON CISTERNAS PARA EFECTUAR EL RIEGO DE LA VÍA, EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA Y ACCESOS; COLOCANDO LAS SEÑALES PREVENTIVAS TEMPORALES EN LOS PUNTOS CRÍTICOS, EN LAS ZONAS DE TRABAJO Y DESVÍOS.

Recomendaciones:

SE RECOMIENDA QUE EL CONTRATISTA PRESENTE EL EXPEDIENTE TÉCNICO QUE SUSTENTE LA NECESIDAD DE EJECUCIÓN DE MAYORES METRADOS CON RESPECTO A LA VARIANTE PASPA KM. 43+800 - KM. 47+100 YA QUE LA SUPERVISIÓN LE HIZO ALCANCE DE LOS PLANOS CON EL REDISEÑO DE TALUDES, INCORPORACIÓN DE BANQUETAS DE CORTE Y RECLASIFICACIÓN DE MATERIALES, PARA SU ADOPCIÓN Y EJECUCIÓN

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-04-2019

Actividades:
Drenaje

CDescripcion_____:
EJECUCIÓN DE GAVIONES COMO INDICA LOS PLANOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO EN LA PROGRESIVA KM 4+361

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
12-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-04-2019

Actividades:
Sub base

CDescripcion_____:
Compactado de material para sub base ubicado en la progresiva km 4+920

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
12-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-04-2019

Actividades:
 ESTACIÓN DE MONITOREO AMBIENTAL

CDescripcion_____:
 INSTALACIÓN ESTACIÓN N° 02 KM 08 DME 01 CONSTA DE CONTROL DE EMISIÓN DE GASES, ESTACIÓN METEOROLÓGICA (VELOCIDAD DEL AIRE, TEMPERATURA Y PRECIPITACIÓN PLUVIAL) ASÍ COMO EMISIÓN DE RUIDOS.

3


Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 12-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-04-2019

Actividades:
 Estacion de monitoreo ambiental

CDescripcion_____:
 Instalación de estacion n 03 en el km 21+200

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 12-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-04-2019

Actividades:
 Cantera N 01

CDescripcion_____:
 Jallamilla ubicado en la progresiva km 11+000

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 12-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-04-2019

Actividades:
 Densidad de campo

CDescripcion_____:
 Cono de arena en la progresiva km 16+300

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 12-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-04-2019

Actividades:
Drenaje

CDescripcion_____:

Alcantarilla tipo MCA 2.5x2.0 transporte de material estructural para relleno ubicado en la progresiva km 18+500

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
12-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-04-2019

Actividades:
Drenaje

CDescripcion_____:

Alcantarilla tipo MCA de 3.0 x 2.0 ubicado en la progresiva km 21+550, acero de refuerzo en losa inferior

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
12-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-04-2019

Actividades:
Drenaje

CDescripcion_____:
Alcantarilla tipo MCA de 1x1 relleno estructural

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
12-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-04-2019

Actividades:
Mov de Tierras

CDescripcion_____:
Perforacion en roca fija y eliminación de material proveniente de corte

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
12-04-2019