

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: N o Aplic a	Nro Infor me: Infor me N o 74	Fecha Informe: 19-04-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon- Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco- Dv. Chacayan	Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
--	---	------------------------------	--	--

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

Trabajos de Corte y Traslado de Material Excedente
Hay puntos que desaparecen, por lo que no es posible procesar información

Conclusiones:

Se realizaron trabajos de corte y traslado del material excedente.
Se realizaron trabajos de explanación del material excedente.

Recomendaciones:

Se recomienda continuar con los trabajos de mantenimiento de la vía del km 181+00 al 169+580.
se recomienda tomar las medidas de seguridad en los trabajos de corte para evitar accidentes.

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

OMAR LENIN CUESTAS
HUALLPA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-04-2019

Actividades:

Trabajos de Corte y Traslado de Material Excedente

CDescripcion_____:

(Km 182+300) Se continúa con los trabajos de corte del Km 182+300 al 184.800.
El material excedente es trasladado al DME N° 10 ubicado en el Km 169+580.
Se tiene 06 excavadoras realizando los trabajos de corte.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

17-04-2019