

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e: B O 007	Fecha Informe: 25-04-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvío Cerro de Pasco	Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
-------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	--	---

Foto Bitacora:      Foto Bitacora 2:      Foto Bitacora 3:      Foto Bitacora 4:      Foto Bitacora 5:      Foto Bitacora 6:

**Asunto:**

Solicitud para firma de acuerdos para acceso a las canteras Yanamayo y Rupay por parte del contratista.

Revisión de vehículos de supervisión.

**Conclusiones:**

Con respecto al tema de acceso a las canteras Yanamayo y Rupay, el contenido del nuevo contrato generado por la supervisión para el acuerdo entre la partes, a sido aprobado por los representantes de la comunidad de Nava refiriendo que éste sera finalmente firmado en asamblea, la cual esta pendiente se confirme la fecha por la comunidad misma.

Por parte del contratista, el día de hoy presentaron carta a la supervisión solicitando la intervención de Provias Nacional y de representante de la supervisión en la firma del contrato de acuerdo para el acceso a las canteras, indicando que de haber algún futuro inconveniente no sera de su responsabilidad.

De lo conversado con la supervisión, dará respuesta negativa a la carta presentada por contratista.

Vehículos de la supervisión cumplen con antigüedad máxima.

**Recomendaciones:**

Seguimiento a la respuesta de contratista con respecto a la firma del contrato para el acceso a canteras.

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 25-04-2019

**Actividades:**  
 Revisión de vehículos de Supervisión

1

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Se verifico la antigüedad de vehículos de supervisión no mayor a 10 años.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 25-04-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** **Nivel:** **Fecha De Fotografia:**  
**VILCHEZ ESPINOZA** **Moderado** **25-04-2019**  
**JOHNATHAN ARTURO**

**Actividades:**  
**Acceso a Canteras Yanamayo y Rupay**

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Contratista mediante carta a supervisión solicita intervención de Provias Nacional y de representante de la supervisión en la firma de de contrato de acuerdo para el acceso a las canteras Yanamayo y Rupay, indicando que de haber algún futuro inconveniente no sera de su responsabilidad.

**Foto1:**



**Foto2:**

**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
**25-04-2019**

2



**Fotos:**