



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 63	Fecha Informe: 30-04-2019	Nombre De La Obra: Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 30/04/19

Conclusiones:

SE CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS (CORTE) EN LOS KILÓMETROS 84+050 y 85+120 UTILIZANDO EL DME4 - KM 84+100, TAMBIEN TRABAJOS DE ACCESO EN EL DME10 - KM 112+000.
MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM 84+000 AL 85+500

Recomendaciones:

REUBICAR LOS 147 POSTES DE ALUMBRADO ELÉCTRICO Y LAS REDES SANITARIAS.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

30-04-2019

Actividades:

Movimiento de Tierras
Km. 85+120

CDescripcion_____:

Equipos
01 Excavadora
03 Volquetes

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

30-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

30-04-2019

Actividades:

Instalaciones del Polvorín
Km. 110+300

CDescripcion_____:

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

30-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

30-04-2019

Actividades:

DME km 112+000

CDescripcion_____:

Equipos
01 Excavadora
01 Tractor

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-05-2019