



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: N ° 045- MJQ Y/20 19	Fecha Informe: 03-05-2019	Nombre De La Obra: Carretera Mazamari-Pangoa- Cubantía	Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI
---	--	---	--	--

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:




Foto Bitacora 5:





Foto Bitacora 6:



Asunto:

- SE ADJUNTA FOTOS DEL CUADERNO DE OBRA A LA FECHA 03.05.2019
- EL DÍA DE HOY SI HUBO REGISTROS DE PARTE DEL RESIDENTE DE OBRA Y DEL JEFE DE SUPERVISIÓN.
- SE ADJUNTA LA ASISTENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL DE LOS ESPECIALISTAS DE LA OBRA DEL CONSORCIO SUPERVISIÓN VÍAL CUBANTÍA Y CONTRATISTA CONSORCIO CASA.



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

- EL RESIDENTE SE ENCUENTRA EN OBRA, INCORPORÁNDOSE AL PROYECTO EL DÍA DOMINGO 31.03.19
- EL JEFE DE SUPERVISIÓN SE ENCUENTRA EN OBRA EL DÍA DE HOY 03.05.2019
- EL ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS ING. DUVER IVAN GALLADO SANDOVAL, NO SE ENCUENTRA EN OBRA DESDE EL DÍA LUNES 22.04.19 HASTA LA FECHA. (NO HA COMUNICADO SU AUSENCIA DE FALTA LOS DÍAS ANTERIORES Y NO SE SABE NADA SOBRE EL, VER PENALIDADES DEL CASO SEGÚN CONTRATO).
- SE ESTA REALIZANDO CON LOS TRABAJOS DE LAS PROGRESIVAS KM 1+880 AL KM 2+203, LONGITUD = 323 MT.
- LOS TRABAJOS SE VIENEN DESARROLLANDO CON NORMALIDAD EL CLIMA ES FAVORABLE TODO EL DÍA.
- LOS TRABAJOS SE VIENEN REALIZANDO CON NORMALIDAD EL CONTRATISTA ESTA CONTINUANDO CON LAS ACTIVIDADES SEGÚN PROGRAMACIÓN.
- SOBRE EL CUADERNO DE OBRA, SE INFORMA LO SIGUIENTE EL ÚLTIMO REGISTRO REALIZADO POR EL JEFE DE SUPERVISIÓN, TIENE COMO ASIENTO N° 388 DE LA PAGINA N° 015 Y CON FECHA DE REGISTRO DE LA SUPERVISIÓN 03.05.2019 Y FUE VERIFICADA POR EL SUSCRITO EL DÍA VIERNES 03.05.2019.
- SE INFORMA QUE EL CUADERNO DE OBRA, SE ENCUENTRA ACTUALIZADA A LA FECHA DEL DÍA VIERNES 03.05.2019.
- SE ADJUNTA FOTOGRAFÍA REALIZADA EL DÍA VIERNES 03.05.2019, COMO MUESTRA DE ELLO.
- EL DÍA SÁBADO 04.05.2019 LA EMPRESA CONTRATISTA CONSORCIO CASA, NO REALIZO TRABAJOS EN LA CARRETERA (MAZAMARI - PANGOYA - CUBANTÍA) POR CELEBRAR EL DÍA DEL TRABAJO. FECHA QUE ESTABA PROGRAMADA PARA TAL EVENTO.
- OBRA A LA FECHA ESTA EN EJECUCIÓN.

Recomendaciones:

- SE LE INDICO A LA SUPERVISIÓN DE OBRA QUE DEBE VERIFICAR LOS MATERIALES CON LOS QUE EL CONTRATISTA EJECUTAN LOS TRABAJOS EN OBRA.
- SE LE INDICO A LA SUPERVISIÓN QUE DEBE REALIZAR LOS ENSAYOS DE CONTROLES DE CALIDAD EN IN SITU, POR AMBAS PARTES CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-05-2019

Actividades:

KM 22 + 143 AL KM 21 + 860 - EXCAVACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE CANAL SUMIDERO

CDescripcion_____:

- SE VIENE REALIZANDO ENCOFRANDO DE MADERA Y LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL SUMIDERO.

- SE ESTA HABILITANDO EL TERRENO PARA SU POSTERIOR CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO DE ALTO KIATARI.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

03-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-05-2019

Actividades:

KM 22 + 143 AL KM 21 + 860 - EXCAVACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE CANAL SUMIDERO

CDescripcion_____:

- SE VIENE REALIZANDO ENCOFRANDO DE MADERA Y LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL SUMIDERO.

- SE ESTA HABILITANDO EL TERRENO PARA SU POSTERIOR CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO DE ALTO KIATARI.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

03-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-05-2019

Actividades:
KM 22 + 143 AL KM 21 + 860 - EXCAVACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE CANAL SUMIDERO

CDescripcion _____:
- SE VIENE REALIZANDO ENCOFRANDO DE MADERA Y LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL SUMIDERO.
- SE ESTA HABILITANDO EL TERRENO PARA SU POSTERIOR CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO DE ALTO KIATARI.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
03-05-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-05-2019

Actividades:

KM 33 + 400 - PUENTE CUBANTÍA

CDescripcion_____:

- A LA ESPERA DE LA PRUEBA DE CARGA AL PUENTE CUBANTÍA.

4

- COLOCACIÓN DE POSTES METÁLICOS PARA LA FIJACIÓN DE LOS GUARDAVÍAS EN AMBOS ACCESOS AL PUENTE CUBANTÍA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

03-05-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-05-2019

Actividades:

KM 33 + 400 - PUENTE CUBANTÍA

CDescripcion_____:

- A LA ESPERA DE LA PRUEBA DE CARGA AL PUENTE CUBANTÍA.

5

- COLOCACIÓN DE POSTES METÁLICOS PARA LA FIJACIÓN DE LOS
GUARDAVÍAS EN AMBOS ACCESOS AL PUENTE CUBANTÍA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

03-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-05-2019

Actividades:
KM 33 + 400 - PUENTE CUBANTÍA

CDescripcion_____:
- A LA ESPERA DE LA PRUEBA DE CARGA AL PUENTE CUBANTÍA.
- COLOCACIÓN DE POSTES METÁLICOS PARA LA FIJACIÓN DE LOS GUARDAVÍAS EN AMBOS ACCESOS AL PUENTE CUBANTÍA.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
03-05-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-05-2019

Actividades:

KM 30 + 690 AL KM 30 + 610 - MURO DE CONCRETO ARMADO

CDescripcion_____:

- SE ESTA REALIZANDO LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONCRETO ARMADO EN EL CENTRO POBLADO DE CAMPIRUSHARI.

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

03-05-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-05-2019

Actividades:

KM 30 + 690 AL KM 30 + 610 - MURO DE CONCRETO ARMADO

CDescripcion_____:

- SE ESTA REALIZANDO LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS.

- SE ESTA REALIZANDO LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONCRETO ARMADO EN EL CENTRO POBLADO DE CAMPIRUSHARI.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

03-05-2019

8



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-05-2019

Actividades:

KM 30 + 690 AL KM 30 + 610 - MURO DE CONCRETO ARMADO

CDescripcion_____:

- SE ESTA REALIZANDO LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS.

- SE ESTA REALIZANDO LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONCRETO ARMADO EN EL CENTRO POBLADO DE CAMPIRUSHARI.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

03-05-2019

9



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-05-2019

Actividades:

KM 30 + 690 AL KM 30 + 610 - MURO DE CONCRETO ARMADO

CDescripcion_____:

- SE ESTA REALIZANDO LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS.

- SE ESTA REALIZANDO LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONCRETO ARMADO EN EL CENTRO POBLADO DE CAMPIRUSHARI.

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

03-05-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-05-2019

Actividades:

KM 30 + 690 AL KM 30 + 610 - MURO DE CONCRETO ARMADO

CDescripcion _____:

- SE ESTA REALIZANDO LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS.

- SE ESTA REALIZANDO LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONCRETO ARMADO EN EL CENTRO POBLADO DE CAMPIRUSHARI.

11

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

03-05-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-05-2019

Actividades:

KM 30 + 690 AL KM 30 + 610 - MURO DE CONCRETO ARMADO

CDescripcion _____:

- SE ESTA REALIZANDO LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS.

- SE ESTA REALIZANDO LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONCRETO ARMADO EN EL CENTRO POBLADO DE CAMPIRUSHARI.

12

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

03-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-05-2019

Actividades:

KM 23 + 790 - PUENTE KIATARI I

CDescripcion_____:

- VISTA PANORÁMICA DE LOS ACCESOS AL PUENTE KIATARI I

- A LA ESPERA DE LA PRUEBA DE CARGA AL PUENTE KIATARI I

- COLOCACIÓN DE POSTES METÁLICOS PARA LA FIJACIÓN DE LOS GUARDAVÍAS EN AMBOS ACCESOS AL PUENTE KIATARI I

13

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

03-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI**Nivel:**

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-05-2019

Actividades:

KM 23 + 790 - PUENTE KIATARI I

CDescripcion_____:

- VISTA PANORÁMICA DE LOS ACCESOS AL PUENTE KIATARI I

- A LA ESPERA DE LA PRUEBA DE CARGA AL PUENTE KIATARI I

- COLOCACIÓN DE POSTES METÁLICOS PARA LA FIJACIÓN DE LOS
GUARDAVÍAS EN AMBOS ACCESOS AL PUENTE KIATARI I

14

Foto1:**Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

03-05-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-05-2019

Actividades:

KM 11 + 618.02 AL KM 11 + 670.00 MURO DE CONCRETO ARMADO

CDescripcion_____:

- SE ESTA REALIZANDO LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS.

- SE ESTA REALIZANDO LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONCRETO ARMADO EN EL DISTRITO DE PANGOA.

15

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

03-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI**Nivel:**

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-05-2019

Actividades:

KM 11 + 618.02 AL KM 11 + 670.00 MURO DE CONCRETO ARMADO

CDescripcion_____:

- SE ESTA REALIZANDO LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS.

- SE ESTA REALIZANDO LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONCRETO ARMADO EN EL DISTRITO DE PANGOA.

16

Foto1:**Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

03-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-05-2019

Actividades:
KM 11 + 618.02 AL KM 11 + 670.00 MURO DE CONCRETO ARMADO

CDescripcion _____:
- SE ESTA REALIZANDO LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS.
- SE ESTA REALIZANDO LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONCRETO ARMADO EN EL DISTRITO DE PANGOA.

17

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
03-05-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-05-2019

Actividades:

KM 11 + 000 AL KM 13 + 000 - TAPAS DE CONCRETO ARMADO

CDescripcion _____:

SE ESTA REALIZANDO LA COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE LAS TAPAS DE CONCRETO ARMADO SOBRE TODO EL CANAL SUMIDERO EN EL DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PANGOA.

18

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

03-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI**Nivel:**

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-05-2019

Actividades:

KM 11 + 000 AL KM 13 + 000 - TAPAS DE CONCRETO ARMADO

CDescripcion_____:

- SE ESTA REALIZANDO LA COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE LAS TAPAS DE CONCRETO ARMADO SOBRE TODO EL CANAL SUMIDERO EN EL DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PANGOA.

- SE PUEDE OBSERVAR QUE EL ALINEAMIENTO NO ES LINEAL Y CONTINUO AL MOMENTO DE LA FIJACIÓN DE LAS TAPAS DE CONCRETO.

19

Foto1:**Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

03-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-05-2019

Actividades:
KM 11 + 000 AL KM 13 + 000 - TAPAS DE CONCRETO ARMADO

CDescripcion _____ :
- SE ESTA REALIZANDO LA COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE LAS TAPAS DE CONCRETO ARMADO SOBRE TODO EL CANAL SUMIDERO EN EL DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PANGOA.
- SE PUEDE OBSERVAR QUE EL ALINEAMIENTO NO ES LINEAL Y CONTINUO AL MOMENTO DE LA FIJACIÓN DE LAS TAPAS DE CONCRETO.

20

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
03-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-05-2019

Actividades:

KM 2 + 240 AL KM 1 + 890 - COLOCACIÓN DE IMPRIMACIÓN SOBRE LA BASE

CDescripcion_____:

SE VIENE REALIZANDO LA COLOCACIÓN DE IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA QUE PERMITE OBTENER UNA CAPA IMPERMEABLE, LOGRANDO UNA COHESIÓN SUPERFICIAL Y PERMITIENDO CONDICIONES ADECUADAS DE ADHERENCIA ENTRE LA SUPERFICIE TRATADA Y LA CAPA DE RODADURA A COLOCAR EN AMBOS A LADOS CARRIL DERECHO Y CARRIL IZQUIERDO.

21

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

03-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-05-2019

Actividades:

KM 2 + 240 AL KM 1 + 890 - COLOCACIÓN DE IMPRIMACIÓN SOBRE LA BASE

CDescripcion_____:

SE VIENE REALIZANDO LA COLOCACIÓN DE IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA QUE PERMITE OBTENER UNA CAPA IMPERMEABLE, LOGRANDO UNA COHESIÓN SUPERFICIAL Y PERMITIENDO CONDICIONES ADECUADAS DE ADHERENCIA ENTRE LA SUPERFICIE TRATADA Y LA CAPA DE RODADURA A COLOCAR EN AMBOS A LADOS CARRIL DERECHO Y CARRIL IZQUIERDO.

22

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

03-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-05-2019

Actividades:

KM 2 + 240 AL KM 1 + 890 - COLOCACIÓN DE IMPRIMACIÓN SOBRE LA BASE

CDescripcion_____:

SE VIENE REALIZANDO LA COLOCACIÓN DE IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA QUE PERMITE OBTENER UNA CAPA IMPERMEABLE, LOGRANDO UNA COHESIÓN SUPERFICIAL Y PERMITIENDO CONDICIONES ADECUADAS DE ADHERENCIA ENTRE LA SUPERFICIE TRATADA Y LA CAPA DE RODADURA A COLOCAR EN AMBOS A LADOS CARRIL DERECHO Y CARRIL IZQUIERDO.

23

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

03-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-05-2019

Actividades:
KM 2 + 240 AL KM 1 + 890 - COLOCACIÓN DE IMPRIMACIÓN SOBRE LA BASE

CDescripcion _____ :

SE VIENE REALIZANDO LA COLOCACIÓN DE IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA QUE PERMITE OBTENER UNA CAPA IMPERMEABLE, LOGRANDO UNA COHESIÓN SUPERFICIAL Y PERMITIENDO CONDICIONES ADECUADAS DE ADHERENCIA ENTRE LA SUPERFICIE TRATADA Y LA CAPA DE RODADURA A COLOCAR EN AMBOS A LADOS CARRIL DERECHO Y CARRIL IZQUIERDO.

24

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
03-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-05-2019

Actividades:
KM 0+187.50 - 0+217.50 - MURO CONCRETO ARMADO LADO IZQUIERDO (MAZAMARI)

CDescripcion_____:
- SE ESTA REALIZANDO LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS.
- SE ESTA REALIZANDO LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONCRETO ARMADO EN DEL DISTRITO DE MAZAMARI.

25

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
03-05-2019



Fotos:

FORMULARIO DE GESTIÓN
LISTA DE ASISTENCIA

03-05-2019

REUNIÓN DE EVALUACIÓN DE LA OPERATIVIDAD PARA OCEAN

REUNIÓN DE EVALUACIÓN DE LA OPERATIVIDAD PARA OCEAN

REUNIÓN DE EVALUACIÓN DE LA OPERATIVIDAD PARA OCEAN

Nº	NOMBRE	FECHA	CARGO	F. CONTACTO	F. TEL. CONTACTO
1	RAFAEL CARLOS ALONSO RAMON VILLALBA	03/05/2019	RESIDENTE DE CASA	23859	980006
2	FRANCISCO JAVIER CHAVEZ VILLALBA	03/05/2019	2do. en Turno, Exp. y Transporte	98066	980006
3	RODRIGO ALONSO MORALES VILLALBA	03/05/2019	Operador de Transporte	98066	980006
4	FRANCISCO JAVIER CHAVEZ VILLALBA	03/05/2019	2do. en Turno, Exp. y Transporte	98066	980006
5	RODRIGO ALONSO MORALES VILLALBA	03/05/2019	Operador de Transporte	98066	980006
6	FRANCISCO JAVIER CHAVEZ VILLALBA	03/05/2019	2do. en Turno, Exp. y Transporte	98066	980006
7	RODRIGO ALONSO MORALES VILLALBA	03/05/2019	Operador de Transporte	98066	980006
8	FRANCISCO JAVIER CHAVEZ VILLALBA	03/05/2019	2do. en Turno, Exp. y Transporte	98066	980006
9	RODRIGO ALONSO MORALES VILLALBA	03/05/2019	Operador de Transporte	98066	980006
10	FRANCISCO JAVIER CHAVEZ VILLALBA	03/05/2019	2do. en Turno, Exp. y Transporte	98066	980006
11	RODRIGO ALONSO MORALES VILLALBA	03/05/2019	Operador de Transporte	98066	980006
12	FRANCISCO JAVIER CHAVEZ VILLALBA	03/05/2019	2do. en Turno, Exp. y Transporte	98066	980006
13	RODRIGO ALONSO MORALES VILLALBA	03/05/2019	Operador de Transporte	98066	980006
14	FRANCISCO JAVIER CHAVEZ VILLALBA	03/05/2019	2do. en Turno, Exp. y Transporte	98066	980006
15	RODRIGO ALONSO MORALES VILLALBA	03/05/2019	Operador de Transporte	98066	980006
16	FRANCISCO JAVIER CHAVEZ VILLALBA	03/05/2019	2do. en Turno, Exp. y Transporte	98066	980006
17	RODRIGO ALONSO MORALES VILLALBA	03/05/2019	Operador de Transporte	98066	980006
18	FRANCISCO JAVIER CHAVEZ VILLALBA	03/05/2019	2do. en Turno, Exp. y Transporte	98066	980006
19	RODRIGO ALONSO MORALES VILLALBA	03/05/2019	Operador de Transporte	98066	980006
20	FRANCISCO JAVIER CHAVEZ VILLALBA	03/05/2019	2do. en Turno, Exp. y Transporte	98066	980006

COMPONENTES:
LISTA DE PARTICIPANTES ESPECIALISTAS PRESENTES EN OCEAN

Nº	NOMBRE	FECHA	CARGO	F. CONTACTO	F. TEL. CONTACTO
1	FRANCISCO JAVIER CHAVEZ VILLALBA	03/05/2019	Operador de Transporte	98066	980006
2	RODRIGO ALONSO MORALES VILLALBA	03/05/2019	Operador de Transporte	98066	980006

FORMULARIO DE GESTIÓN
LISTA DE ASISTENCIA

03-05-2019

REUNIÓN DE EVALUACIÓN DE LA OPERATIVIDAD PARA OCEAN

REUNIÓN DE EVALUACIÓN DE LA OPERATIVIDAD PARA OCEAN

REUNIÓN DE EVALUACIÓN DE LA OPERATIVIDAD PARA OCEAN

Nº	NOMBRE	FECHA	CARGO	F. CONTACTO	F. TEL. CONTACTO
1	RAFAEL CARLOS ALONSO RAMON VILLALBA	03/05/2019	RESIDENTE DE CASA	23859	980006
2	FRANCISCO JAVIER CHAVEZ VILLALBA	03/05/2019	2do. en Turno, Exp. y Transporte	98066	980006
3	RODRIGO ALONSO MORALES VILLALBA	03/05/2019	Operador de Transporte	98066	980006
4	FRANCISCO JAVIER CHAVEZ VILLALBA	03/05/2019	2do. en Turno, Exp. y Transporte	98066	980006
5	RODRIGO ALONSO MORALES VILLALBA	03/05/2019	Operador de Transporte	98066	980006
6	FRANCISCO JAVIER CHAVEZ VILLALBA	03/05/2019	2do. en Turno, Exp. y Transporte	98066	980006
7	RODRIGO ALONSO MORALES VILLALBA	03/05/2019	Operador de Transporte	98066	980006
8	FRANCISCO JAVIER CHAVEZ VILLALBA	03/05/2019	2do. en Turno, Exp. y Transporte	98066	980006
9	RODRIGO ALONSO MORALES VILLALBA	03/05/2019	Operador de Transporte	98066	980006
10	FRANCISCO JAVIER CHAVEZ VILLALBA	03/05/2019	2do. en Turno, Exp. y Transporte	98066	980006
11	RODRIGO ALONSO MORALES VILLALBA	03/05/2019	Operador de Transporte	98066	980006
12	FRANCISCO JAVIER CHAVEZ VILLALBA	03/05/2019	2do. en Turno, Exp. y Transporte	98066	980006
13	RODRIGO ALONSO MORALES VILLALBA	03/05/2019	Operador de Transporte	98066	980006
14	FRANCISCO JAVIER CHAVEZ VILLALBA	03/05/2019	2do. en Turno, Exp. y Transporte	98066	980006
15	RODRIGO ALONSO MORALES VILLALBA	03/05/2019	Operador de Transporte	98066	980006
16	FRANCISCO JAVIER CHAVEZ VILLALBA	03/05/2019	2do. en Turno, Exp. y Transporte	98066	980006
17	RODRIGO ALONSO MORALES VILLALBA	03/05/2019	Operador de Transporte	98066	980006
18	FRANCISCO JAVIER CHAVEZ VILLALBA	03/05/2019	2do. en Turno, Exp. y Transporte	98066	980006
19	RODRIGO ALONSO MORALES VILLALBA	03/05/2019	Operador de Transporte	98066	980006
20	FRANCISCO JAVIER CHAVEZ VILLALBA	03/05/2019	2do. en Turno, Exp. y Transporte	98066	980006

COMPONENTES:
LISTA DE PARTICIPANTES ESPECIALISTAS PRESENTES EN OCEAN

Nº	NOMBRE	FECHA	CARGO	F. CONTACTO	F. TEL. CONTACTO
1	FRANCISCO JAVIER CHAVEZ VILLALBA	03/05/2019	Operador de Transporte	98066	980006
2	RODRIGO ALONSO MORALES VILLALBA	03/05/2019	Operador de Transporte	98066	980006