



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 096	Fecha Informe: 07-05-2019	Nombre De La Obra: Construcción y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

REPORTE DEL 07 DE MAYO DEL 2019

Conclusiones:

EL DESARROLLO DE LA OBRA ES CON LAS SIGUIENTES PARTIDAS: MOVIMIENTO DE TIERRAS (CORTES: ROCA FIJA Y ROCA SUELTA); ASIMISMO SE HA REALIZADO LA CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES, EXTRACCIÓN DE MATERIALES DE CANTERA PARA RELLENOS, EXCAVACIÓN, RELLENO, COLOCACIÓN DE CONCRETO, COLOCACIÓN DE ACERO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LAS ESTRUCTURAS DE LAS ALCANTARILLAS; ASÍ COMO DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES. FINALMENTE SE CONTINUA CON EL PILOTAJE EN EL PUENTE LLINQUI. EN LA PRESENTE JORNADA EL CONTRATISTA CONTINUA REALIZANDO LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, CONTANDO CON CISTERNAS PARA EFECTUAR EL RIEGO DE LA VÍA, EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA Y ACCESOS; COLOCANDO LAS SEÑALES PREVENTIVAS TEMPORALES EN LOS PUNTOS CRÍTICOS, EN LAS ZONAS DE TRABAJO Y DESVÍOS.

Recomendaciones:

SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA POR MEDIO DE LOS ESPECIALISTAS EN RELACIONES COMUNITARIAS Y DE LA SUPERVISIÓN EL ESPECIALISTA EN LIBERACIÓN DE PREDIOS (COMO REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD) REALIZAR LAS COORDINACIONES NECESARIAS PARA EL NORMAL AVANCE DE LA OBRA Y NO SE TENGA PROBLEMAS CON LOS PROPIETARIOS DE LOS PREDIOS AFECTADOS, DE ACCESOS ENTRE OTROS.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-05-2019

Actividades:
 PUENTE LLINQUI KM 33+740

CDescripcion _____ :

TRABAJOS DE PERFORACIÓN DE PILOTES Y ARMADO DE REFUERZO COMO INDICA LOS PLANOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, ADEMÁS APROBADO LOS PLANOS DE REPLANTEO Y PROTOCOLOS DE PILOTES PRE EXCAVADOS POR EL ESPECIALISTA EN PUENTES Y CONTROL DE CALIDAD DE LA SUPERVISIÓN

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 13-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-05-2019

Actividades:
 PUENTE LLINQUI KM 33+740

CDescripcion _____ :

VISTA DE LA PLATAFORMA DE TRABAJO PARA EL PILOTAJE

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 13-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-05-2019

Actividades:
 SUB BASE GRANULAR

CDescripcion_____:
 COMPACTADO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO SUB BASE GRANULAR UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 4+710

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 13-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-05-2019

Actividades:
 TERRAPLÉN

CDescripcion_____:
 VERIFICACIÓN DE CORONA PRIMERA CAPA EN LA PROGRESIVA KM 11+000, DESVÍO JALLAMILLA

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 13-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-05-2019

Actividades:
 MOVIMIENTO DE TIERRAS

CDescripcion_____:
 VERIFICACIÓN DEL CORTE CERRADO UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 33+200

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 13-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-05-2019

Actividades:
 CANTERA N° 05

CDescripcion_____:
 UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 38+400, DOS EQUIPOS EN PRODUCCIÓN: EQUIPO MÓVIL DE CLASIFICADO Y CHANCADORA MÓVIL

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 13-05-2019