

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 101	<b>Fecha Informe:</b> 14-05-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Construcción y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz	<b>Personal Encargado:</b> CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO	
<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>

**Asunto:**

REPORTE DEL 14 DE MAYO DEL 2019

**Conclusiones:**

EL CONTRATISTA VIENE EJECUTANDO LOS TRABAJOS PROGRAMADOS: OBRAS PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRAS, OBRAS DE ARTE Y DRENAJE, TRANSPORTES, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y PUENTES TENIENDO MOVILIZADO A OBRA LOS EQUIPOS DE ACUERDO AL CALENDARIO DE UTILIZACIÓN DE EQUIPOS, INCLUYENDO LAS PLANTAS CHANCADORAS, LA PLANTA DOSIFICADORA DE CONCRETO Y EQUIPOS DE PILOTAJE.

**Recomendaciones:**

SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA, EN VISTA DEL DESCENSO DE LAS TEMPERATURAS TENER EL CONTROL DEBIDO, DURANTE LA PREPARACIÓN, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y CURADO DEL CONCRETO; EN LAS DISTINTAS PARTIDAS QUE INVOLUCRAN EL TRABAJO CON ESTA MEZCLA.

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 14-05-2019

**Actividades:**  
 PLANTA DE PRODUCCIÓN DE CONCRETO KM 38+400

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 VERIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN CAMIONES MIXER

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 15-05-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 14-05-2019

**Actividades:**  
 MEJORAMIENTO

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 ENROCADO DEL SUELO DE FUNDACIÓN UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 21+500

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 15-05-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 14-05-2019

**Actividades:**  
 CANTERA N° 09 KM 59+400

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 CHARLA DE SEGURIDAD EN OBRA PARA PREVENIR ACCIDENTES, LLENADO DE ATS ENTRE OTROS

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 15-05-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 14-05-2019

**Actividades:**  
 BASE GRANULAR

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 EXTENDIDO RIEGO Y COMPACTADO UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 4+800

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 15-05-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 14-05-2019

**Actividades:**  
DENSIDAD DE CAMPO

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
VERIFICANDO LA CALIDAD DE COMPACTACIÓN CON EL CONO DE ARENA EN LA PROGRESIVA KM 4+800

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
15-05-2019