

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: B O 033	Fecha Informe: 31-05-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvío Cerro de Pasco	Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Asunto:

Reporte de monitoreo 31-05-19

Conclusiones:

En distintos puntos se registran trabajos de eliminación de material excedentes a DMEs correspondientes y liberación de vías.

Continúan los trabajos de perforación de roca fija con martillos neumáticos y perforadoras neumáticas para posteriores trabajos de voladura.

Se realizan trabajos de corte de terreno a nivel de subrazante y posterior eliminación de material excedente.

Se registró en las oficinas del contratista su participación en el simulacro nacional de sismo, tsunami y multipeligro en Oyón. Asimismo, participo integralmente con el resto de organizaciones durante el mismo.

Se realizó el registro de especialistas clave del equipo del contratista.

Se realizó la supervisión de los equipos mínimos ofertados de laboratorio por la supervisión.

Recomendaciones:

Se registra que personal clave del contratista esta excediendo los días de bajada que se estableció contractualmente (45x7).

Durante la revisión del equipo mínimo de la supervisión, se constata que siguen pendientes algunos de ellos.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
31-05-2019

Actividades:
Simulacro Nacional

CDescripcion_____:

- 1 Se registró en las oficinas del contratista su participación en el simulacro nacional de sismo, tsunami y multipeligro en Oyón.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
01-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
31-05-2019

Actividades:
Simulacro nacional

CDescripcion_____:

- 2 Se registró la participación del personal del contratista participando en el simulacro nacional de sismo, tsunami y multipeligro en Oyón.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
01-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 31-05-2019

Actividades:
Revisión de Recursos de la Supervisión

CDescripcion_____:

3 Se realizó la supervisión de los equipos mínimos ofertados de laboratorio por la supervisión. Continúa pendiente la implementación de algunos de ellos.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
01-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: Leve
Fecha De Fotografia: 31-05-2019

Actividades:
Revisión de Recurso de la Supervisión

CDescripcion_____:

4 Se realizó la supervisión de los equipos mínimos ofertados de laboratorio por la supervisión. Continúa pendiente la implementación de algunos de ellos.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
01-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: Leve
Fecha De Fotografia: 31-05-2019

Actividades:
 Revisión de recursos de la supervisión

CDescripcion_____:

5 Se realizó la supervisión de los equipos mínimos ofertados de laboratorio por la supervisión. Continúa pendiente la implementación de algunos de ellos.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 01-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: Leve
Fecha De Fotografia: 31-05-2019

Actividades:
 Revisión de recursos de la supervisión

CDescripcion_____:

6 Se realizó la supervisión de los equipos mínimos ofertados de laboratorio por la supervisión. Continúa pendiente la implementación de algunos de ellos.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 01-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: Leve
Fecha De Fotografia: 31-05-2019

Actividades:
 Revisión de recursos de la supervisión

CDescripcion_____:

7 Se realizó la supervisión de los equipos mínimos ofertados de laboratorio por la supervisión. Continúa pendiente la implementación de algunos de ellos.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 01-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: Leve
Fecha De Fotografia: 31-05-2019

Actividades:
 Revisión de recursos de la supervisión

CDescripcion_____:

8 Se realizó la supervisión de los equipos mínimos ofertados de laboratorio por la supervisión. Continúa pendiente la implementación de algunos de ellos.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 01-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: Leve
Fecha De Fotografia: 31-05-2019

Actividades:
Revisión de recursos de la supervisión

9 **CDescripcion_____:**
Se realizó la supervisión de los equipos mínimos ofertados de laboratorio por la supervisión. Continúa pendiente la implementación de algunos de ellos.



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
01-06-2019



Fotos: