



# BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

## REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> N° 002-PVN - MJQY - 2019	<b>Fecha Informe:</b> 31-05-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> HUANUCO - HUALLANCA (T1)	<b>Personal Encargado:</b> MICHAEL JESUS QUISPE YAURI
---------------------------------	---	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:





Foto Bitacora 6:



**Asunto:**

"MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: HUANUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA - DV. ANTAMINA Y EMP. PE-3N (TINGO CHICO) - NUEVAS FLORES - LLATA - ANTAMINA"  
 - EL DÍA DE HOY SI HUBO REGISTROS DE PARTE DEL RESIDENTE DE OBRA Y DEL JEFE DE SUPERVISIÓN.  
 - SE ADJUNTA FOTOS DEL CUADERNO DE OBRA A LA FECHA 31.05.2019

**Conclusiones:**

- EL RESIDENTE DEL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN OBRA
- EL JEFE DE SUPERVISIÓN NO SE ENCUENTRA EN OBRA POR MOTIVOS DE SALUD (FALTA SUSTENTO DE SU OPERACIÓN)
- EL GERENTA VIAL DE LA SUPERVISIÓN VIENE REEMPLAZANDO TEMPORALMENTE AL JEFE DE SUPERVISIÓN
- LOS TRABAJOS SE VIENEN DESARROLLANDO CON NORMALIDAD EL CLIMA ES FAVORABLE TODO EL DÍA
- SOBRE EL CUADERNO DE OBRA, SE INFORMA LO SIGUIENTE EL ÚLTIMO REGISTRO REALIZADO POR EL JEFE DE SUPERVISIÓN, TIENE COMO ASIENTO N° 449 DE LA PAGINA N° 058 Y CON FECHA DE REGISTRO DE LA SUPERVISIÓN 29.05.2019 Y FUE VERIFICADA POR EL SUSCRITO EL DÍA VIERNES 31.05.2019.
- SE ADJUNTA FOTOGRAFÍAS REALIZADAS EL DÍA VIERNES 31.05.2019, COMO MUESTRA DE ELLO.
- LA OBRA A LA FECHA ESTA EN EJECUCIÓN

**Recomendaciones:**

- SE LE INDICO A LA SUPERVISIÓN DE OBRA ABSOLVER LAS CONSULTAS DEL CONTRATISTA CON EL FIN DE AVANZAR CON LOS TRABAJOS Y EVITAR RETRASOS EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS.

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** MICHAEL JESUS QUISPE YAURI  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 31-05-2019

**Actividades:**  
PROGRESIVA KM 36 + 000

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL A LOS DME'S

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
31-05-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** MICHAEL JESUS QUISPE YAURI  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 31-05-2019

**Actividades:**  
PROGRESIVA KM 52 + 730 - DME C

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE (DME)

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
31-05-2019



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** MICHAEL JESUS QUISPE YAURI  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 31-05-2019

**Actividades:**  
PROGRESIVA KM 51 + 000

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE (DME-A) (DME-B)

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
31-05-2019

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** MICHAEL JESUS QUISPE YAURI  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 31-05-2019

**Actividades:**  
PROGRESIVA KM 49 + 830

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL A LOS DME'S

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
31-05-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** MICHAEL JESUS QUISPE YAURI  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 31-05-2019

**Actividades:**  
 PROGRESIVA KM 49 + 100

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL A LOS DME's

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 31-05-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** MICHAEL JESUS QUISPE YAURI  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 31-05-2019

**Actividades:**  
 PROGRESIVA KM 41 + 000

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL A LOS DME's

6

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 31-05-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**  
MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

**Nivel:**  
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**  
31-05-2019

**Actividades:**  
PROGRESIVA KM 48 + 190

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
MEJORAMIENTO DE LA VÍA PARA EL TRANSITO DE LOS VOLQUETES

7

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
31-05-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**  
MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

**Nivel:**  
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**  
31-05-2019

**Actividades:**  
PROGRESIVA KM 47 + 460

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL A LOS DME'S

8

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
31-05-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** MICHAEL JESUS QUISPE YAURI  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 31-05-2019

**Actividades:**  
PROGRESIVA KM 47 + 120

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :  
SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL A LOS DME's

9

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
31-05-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** MICHAEL JESUS QUISPE YAURI  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 31-05-2019

**Actividades:**  
PROGRESIVA KM 41 + 000

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :  
SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL A LOS DME's

10

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
31-05-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

11

**Personal Encargado:**  
MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

**Nivel:**  
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**  
31-05-2019

**Actividades:**  
PROGRESIVA KM 45 + 325

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL A LOS DME's

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
31-05-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

12

**Personal Encargado:**  
MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

**Nivel:**  
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**  
31-05-2019

**Actividades:**  
PROGRESIVA KM 42 + 600

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL A LOS DME's

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
31-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

**Personal Encargado:**  
MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

**Nivel:**  
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**  
31-05-2019

**Actividades:**  
PROGRESIVA KM 40 + 000

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL A LOS DME's

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
31-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

14

**Personal Encargado:**  
MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

**Nivel:**  
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**  
31-05-2019

**Actividades:**  
PROGRESIVA KM 41 + 966

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
TRABAJOS DE CORTE, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL A LOS DME's

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
31-05-2019





Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

15

**Personal Encargado:**  
MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

**Nivel:**  
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**  
31-05-2019

**Actividades:**  
PROGRESIVA KM 36 + 300

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
TRABAJOS DE CORTE, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL A LOS DME's

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
31-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

16

**Personal Encargado:**  
MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

**Nivel:**  
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**  
31-05-2019

**Actividades:**  
PROGRESIVA KM 37 + 000

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE (DME)

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
31-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

17

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-05-2019

Actividades:

PROGRESIVA KM 44 + 183

CDescripcion\_\_\_\_\_:

TRABAJOS DE CORTE, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL A LOS DME's

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

31-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

18

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-05-2019

Actividades:

PROGRESIVA KM 42 + 600

CDescripcion\_\_\_\_\_:

DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE (DME)

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

31-05-2019



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

31-05-2019

**Actividades:**

PROGRESIVA KM 38 + 600

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

TRABAJOS DE CORTE, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL A LOS DME's

19

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

31-05-2019