



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

| | | | | |
|---------------------------------|---|-------------------------------------|---|--|
| Confirma Bitacora: Si | Nro Informe: N° 002-PVN - MJQY - 2019 | Fecha Informe: 31-05-2019 | Nombre De La Obra: HUANUCO - HUALLANCA (T1) | Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI |
|---------------------------------|---|-------------------------------------|---|--|

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:




Foto Bitacora 5:





Foto Bitacora 6:



Asunto:

"MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: HUANUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA - DV. ANTAMINA Y EMP. PE-3N (TINGO CHICO) - NUEVAS FLORES - LLATA - ANTAMINA"
 - EL DÍA DE HOY SI HUBO REGISTROS DE PARTE DEL RESIDENTE DE OBRA Y DEL JEFE DE SUPERVISIÓN.
 - SE ADJUNTA FOTOS DEL CUADERNO DE OBRA A LA FECHA 31.05.2019

Conclusiones:

- EL RESIDENTE DEL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN OBRA
- EL JEFE DE SUPERVISIÓN NO SE ENCUENTRA EN OBRA POR MOTIVOS DE SALUD (FALTA SUSTENTO DE SU OPERACIÓN)
- EL GERENTA VIAL DE LA SUPERVISIÓN VIENE REEMPLAZANDO TEMPORALMENTE AL JEFE DE SUPERVISIÓN
- LOS TRABAJOS SE VIENEN DESARROLLANDO CON NORMALIDAD EL CLIMA ES FAVORABLE TODO EL DÍA
- SOBRE EL CUADERNO DE OBRA, SE INFORMA LO SIGUIENTE EL ÚLTIMO REGISTRO REALIZADO POR EL JEFE DE SUPERVISIÓN, TIENE COMO ASIENTO N° 449 DE LA PAGINA N° 058 Y CON FECHA DE REGISTRO DE LA SUPERVISIÓN 29.05.2019 Y FUE VERIFICADA POR EL SUSCRITO EL DÍA VIERNES 31.05.2019.
- SE ADJUNTA FOTOGRAFÍAS REALIZADAS EL DÍA VIERNES 31.05.2019, COMO MUESTRA DE ELLO.
- LA OBRA A LA FECHA ESTA EN EJECUCIÓN

Recomendaciones:

- SE LE INDICO A LA SUPERVISIÓN DE OBRA ABSOLVER LAS CONSULTAS DEL CONTRATISTA CON EL FIN DE AVANZAR CON LOS TRABAJOS Y EVITAR RETRASOS EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 31-05-2019

Actividades:
PROGRESIVA KM 36 + 000

CDescripcion_____:

SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL A LOS DME's

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
31-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 31-05-2019

Actividades:
PROGRESIVA KM 52 + 730 - DME C

CDescripcion_____:

DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE (DME)

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
31-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 31-05-2019

Actividades:
 PROGRESIVA KM 51 + 000

CDescripcion_____:
 DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE (DME-A) (DME-B)

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 31-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 31-05-2019

Actividades:
 PROGRESIVA KM 49 + 830

CDescripcion_____:
 SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL A LOS DME'S

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 31-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 31-05-2019

Actividades:
 PROGRESIVA KM 49 + 100

CDescripcion_____:
 SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL A LOS DME's

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 31-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 31-05-2019

Actividades:
 PROGRESIVA KM 41 + 000

CDescripcion_____:
 SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL A LOS DME's

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 31-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
31-05-2019

Actividades:
PROGRESIVA KM 48 + 190

CDescripcion_____:
MEJORAMIENTO DE LA VÍA PARA EL TRANSITO DE LOS VOLQUETES

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
31-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
31-05-2019

Actividades:
PROGRESIVA KM 47 + 460

CDescripcion_____:
SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL A LOS DME'S

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
31-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 31-05-2019

Actividades:
 PROGRESIVA KM 47 + 120

CDescripcion _____:
 SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL A LOS DME's

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 31-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 31-05-2019

Actividades:
 PROGRESIVA KM 41 + 000

CDescripcion _____:
 SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL A LOS DME's

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 31-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado:
MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
31-05-2019

Actividades:
PROGRESIVA KM 45 + 325

CDescripcion_____:
SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL A LOS DME's

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
31-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado:
MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
31-05-2019

Actividades:
PROGRESIVA KM 42 + 600

CDescripcion_____:
SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL A LOS DME's

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
31-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

Personal Encargado:
MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
31-05-2019

Actividades:
PROGRESIVA KM 40 + 000

CDescripcion_____:
SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL A LOS DME's

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
31-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

14

Personal Encargado:
MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
31-05-2019

Actividades:
PROGRESIVA KM 41 + 966

CDescripcion_____:
TRABAJOS DE CORTE, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL A LOS DME's

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
31-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

15

Personal Encargado:
MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
31-05-2019

Actividades:
PROGRESIVA KM 36 + 300

CDescripcion_____:
TRABAJOS DE CORTE, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL A LOS DME's

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
31-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

16

Personal Encargado:
MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
31-05-2019

Actividades:
PROGRESIVA KM 37 + 000

CDescripcion_____:
DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE (DME)

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
31-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

17

Personal Encargado:
MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
31-05-2019

Actividades:
PROGRESIVA KM 44 + 183

CDescripcion_____:
TRABAJOS DE CORTE, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL A LOS DME's

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
31-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

18

Personal Encargado:
MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
31-05-2019

Actividades:
PROGRESIVA KM 42 + 600

CDescripcion_____:
DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE (DME)

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
31-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

19

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 31-05-2019

Actividades:
PROGRESIVA KM 38 + 600

CDescripcion_____:
TRABAJOS DE CORTE, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL A LOS DME's

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
31-05-2019