



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

|                    |                          |                |                          |                            |
|--------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| Confirma Bitacora: | Nro Informe:             | Fecha Informe: | Nombre De La Obra:       | Personal Encargado:        |
| Si                 | N 008-PVN - MJQ Y - 2019 | 11-06-2019     | HUANUCO - HUALLANCA (T1) | MICHAEL JESUS QUISPE YAURI |

Foto Bitacora:      Foto Bitacora 2:      Foto Bitacora 3:      Foto Bitacora 4:      Foto Bitacora 5:      Foto Bitacora 6:

#### Asunto:

"MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: HUANUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA - DV. ANTAMINA Y EMP. PE-3N (TINGO CHICO) - NUEVAS FLORES - LLATA - ANTAMINA"  
- NO SE ADJUNTA FOTOS DEL CUADERNO DE OBRA, POR QUE NO HUBO REGISTROS DE PARTE DEL RESIDENTE DE OBRA Y DEL JEFE DE SUPERVISIÓN.

#### Conclusiones:

- EL RESIDENTE DEL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN OBRA
- EL GERENTE VIAL DEL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN OBRA
- EL JEFE DE SUPERVISIÓN SE ENCUENTRA EN OBRA (FALTA SUSTENTO DE SU OPERACIÓN)
- EL GERENTE VIAL DE LA SUPERVISIÓN SE ENCUENTRA EN OBRA
- LOS TRABAJOS SE VIENEN DESARROLLANDO CON NORMALIDAD EL CLIMA ES FAVORABLE TODO EL DÍA
- LA SUB CONTRATISTA CIALSA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C. QUE TRABAJA PARA CR20 EL DÍA DE HOY 11.06.19, REINICIO SUS ACTIVIDADES POR COMPLETO.
- LA OBRA A LA FECHA ESTA EN EJECUCIÓN.
- LA OBRA SE ENCUENTRA ATRASADA.

#### Recomendaciones:

- SE LE INDICO A LA SUPERVISIÓN DE OBRA REITERAR AL CONTRATISTA CON EL RIEGO DE LA VÍA CON AGUA, MEDIANTE CISTERNA PARA CONTROLAR LA EMISIÓN DEL POLVO, EN EL SECTOR DEL KM. 12 + 000 AL KM. 36 + 000.

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** MICHAEL JESUS QUISPE YAURI  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 11-06-2019

**Actividades:**  
 PROGRESIVA KM 52 + 730 - DME C

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE (DME-C), TRABAJOS DE TENDIDO DEL MATERIAL CON MAQUINARIA TRACTOR ORUGA

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 11-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** MICHAEL JESUS QUISPE YAURI  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 11-06-2019

**Actividades:**  
 PROGRESIVA KM 52 + 730 - DME C

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE (DME-C), TRABAJOS DE TENDIDO DEL MATERIAL CON MAQUINARIA TRACTOR ORUGA

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 11-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** MICHAEL JESUS QUISPE YAURI  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 11-06-2019

**Actividades:**  
 PROGRESIVA KM 51 + 000

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE (DME-A) (DME-B), TRABAJOS DE TENDIDO DEL MATERIAL CON MAQUINARIA TRACTOR ORUGA

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 11-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** MICHAEL JESUS QUISPE YAURI  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 11-06-2019

**Actividades:**  
 PROGRESIVA KM 51 + 100

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL A LOS DME's

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 11-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** MICHAEL JESUS QUISPE YAURI  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 11-06-2019

**Actividades:**  
 PROGRESIVA KM 49 + 500

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL A LOS DME's

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 11-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** MICHAEL JESUS QUISPE YAURI  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 11-06-2019

**Actividades:**  
 PROGRESIVA KM 46 + 620

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL A LOS DME's

6

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 11-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** MICHAEL JESUS QUISPE YAURI  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 11-06-2019

**Actividades:**  
 PROGRESIVA KM 44 + 100

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL A LOS DME's

7

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 11-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** MICHAEL JESUS QUISPE YAURI  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 11-06-2019

**Actividades:**  
 PROGRESIVA KM 43 + 600

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL A LOS DME's

8

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 11-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** MICHAEL JESUS QUISPE YAURI  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 11-06-2019

**Actividades:**  
 PROGRESIVA KM 42 + 000

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL A LOS DME's

9

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 11-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** MICHAEL JESUS QUISPE YAURI  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 11-06-2019

**Actividades:**  
 PROGRESIVA KM 51 + 900

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE (DME) TRABAJOS DE TENDIDO DEL MATERIAL CON MAQUINARIA TRACTOR ORUGA

10

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 11-06-2019



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MICHAEL JESUS QUISPE  
YAURI

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

11-06-2019

**Actividades:**

PROGRESIVA KM 38 +000 AL KM 45 +000

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

RIEGO DE AGUA CON CAMIÓN CISTERNA

11

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

11-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

11-06-2019

**Actividades:**

PROGRESIVA KM 36 + 610

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:

SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL A LOS DME's

12

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

11-06-2019





**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

13

**Personal Encargado:**  
MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

**Nivel:**  
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**  
11-06-2019

**Actividades:**  
PROGRESIVA KM 36 + 100

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL A LOS DME's

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
11-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

14

**Personal Encargado:**  
MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

**Nivel:**  
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**  
11-06-2019

**Actividades:**  
PROGRESIVA KM 36 + 210

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL A LOS DME's

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
11-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

15

**Personal Encargado:**  
MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

**Nivel:**  
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**  
11-06-2019

**Actividades:**  
PROGRESIVA KM 36 + 210

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL A LOS DME's

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
11-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

16

**Personal Encargado:**  
MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

**Nivel:**  
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**  
11-06-2019

**Actividades:**  
PROGRESIVA KM 36 + 100

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL A LOS DME's

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
11-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

17

**Personal Encargado:**

MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

11-06-2019

**Actividades:**

PROGRESIVA KM 33 + 600

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

EXTRACCIÓN DE MATERIAL DE LA CANTERA - TALUD N. 04

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

11-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

18

**Personal Encargado:**

MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

11-06-2019

**Actividades:**

PROGRESIVA KM 27 + 380

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE (DME) - LA MAQUINARIA EXCAVADORA CONTINUA CON LOS TRABAJOS DEL TENDIDO DE MATERIAL EXCEDENTE

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

11-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

19

**Personal Encargado:**  
MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

**Nivel:**  
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**  
11-06-2019

**Actividades:**  
PROGRESIVA KM 14 + 300

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL A LOS DME's

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
11-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

20

**Personal Encargado:**  
MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

**Nivel:**  
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**  
11-06-2019

**Actividades:**  
PROGRESIVA KM 12 + 700

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL A LOS DME's

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
11-06-2019



**Fotos:**