




# BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

## REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 94	<b>Fecha Informe:</b> 14-06-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	<b>Personal Encargado:</b> Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---



**Asunto:**  
INFORME DE CAMPO DEL 14/06/19

**Conclusiones:**  
SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS DE LAS PROGRESIVAS KM 78+740, 111+680, 113+220, 113+500, 121+180, 122+960, 125+500 y 126+430. UTILIZANDO LOS DME DE LAS PROGRESIVAS KM 75+080, 80+900, 112+100 y 124+500.

**Recomendaciones:**  
AGILIZAR LA REUBICACION DE POSTES DE ALUMBRADO ELÉCTRICO.

## PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** Moderado  
**Fecha De Fotografia:** 14-06-2019

**Actividades:**  
DME km 80+900

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Equipos  
01 Tractor

1



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
14-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy  
Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

14-06-2019

**Actividades:**

Movimiento de Tierras  
km 78+740

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Equipos  
01 Excavadora  
05 volquetes

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

14-06-2019



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy  
Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

14-06-2019

**Actividades:**

DME  
km. 75+080

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Equipos  
01 Excavadora

**Foto1:**



**Foto2:**

**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

14-06-2019

3