



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	cuaderno de obra	26-06-2019	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro	J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

Reporte diario visita a obra

Conclusiones:

en cuanto al avance de obra, reforzar al segundo frente, puesto que hasta la fecha no se tiene ningún tramo asfaltado.

Recomendaciones:

realizar una rigurosa evaluación por los especialistas frente a las adicionales planteada

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

JORGE BENJAMIN
CISNEROS CADENAS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-06-2019

Actividades:

preparativos para el Asfaltado

CDescripcion_____:

Tramo km 143+540 al puente sobre el río CAÑIPIA

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-06-2019

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

JORGE BENJAMIN
CISNEROS CADENAS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-06-2019

Actividades:

Puente San Genaro, sobre el río salado

CDescripcion_____:

Se prosigue con la construcción de los pilares

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-06-2019

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-06-2019

Actividades:
construcción del puente sobre el rio CAÑIPIA

CDescripcion_____:
Se continúan trabajos de preparado de acero de la losa

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
26-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-06-2019

Actividades:
Sub dren lado izquierdo

CDescripcion_____:
tramo km 136+450 al km 136+800

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
26-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-06-2019

Actividades:
 acopio, colocado y preparado de material Base

CDescripcion_____:
 tramo km 131+640 al km 132+200

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 26-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-06-2019

Actividades:
 cantera material para sub rasante

CDescripcion_____:
 km 129+500

6

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 26-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-06-2019

Actividades:
 conformacion material de sub base

CDescripcion_____:
 del km 123+270 al km 123+940

7

Foto1: **Foto2:** **Foto3:**



Fecha Toma De Datos:
 26-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-06-2019

Actividades:
 control de calidad densidad "in situ"

CDescripcion_____:
 realizado con la presencia de la supervision

8

Foto1: **Foto2:** **Foto3:**



Fecha Toma De Datos:
 26-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-06-2019

Actividades:
prueba de viga con la presencia del representante de la Dirección de fiscalización en transportes y comunicaciones el Ing. Pedro Reynaldo NAÑEZ FAJARDO

CDescripcion_____:
km 117+600

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
26-06-2019

9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-06-2019

Actividades:
Se prosiguen con los trabajos de Asfaltado

CDescripcion_____:
tramo km 108+890al km 108+840

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
26-06-2019

10



Fotos:

