



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b>	<b>Nro Informe:</b>	<b>Fecha Informe:</b>	<b>Nombre De La Obra:</b>	<b>Personal Encargado:</b>
	cuaderno de obra	26-06-2019	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro	J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

**Asunto:**

Reporte diario visita a obra

**Conclusiones:**

en cuanto al avance de obra, reforzar al segundo frente, puesto que hasta la fecha no se tiene ningún tramo asfaltado.

**Recomendaciones:**

realizar una rigurosa evaluación por los especialistas frente a las adicionales planteada

### PANEL FOTOGRAFICO



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

JORGE BENJAMIN  
CISNEROS CADENAS

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

26-06-2019

**Actividades:**

preparativos para el Asfaltado

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Tramo km 143+540 al puente sobre el río CAÑIPIA

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

26-06-2019

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

JORGE BENJAMIN  
CISNEROS CADENAS

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

26-06-2019

**Actividades:**

Puente San Genaro, sobre el río salado

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Se prosigue con la construcción de los pilares

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

26-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 26-06-2019

**Actividades:**  
 construcción del puente sobre el rio CAÑIPIA

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Se continúan trabajos de preparado de acero de la losa

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 26-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 26-06-2019

**Actividades:**  
 Sub dren lado izquierdo

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 tramo km 136+450 al km 136+800

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 26-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 26-06-2019

**Actividades:**  
acopio, colocado y preparado de material Base

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
tramo km 131+640 al km 132+200

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:

**Fecha Toma De Datos:**  
26-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 26-06-2019

**Actividades:**  
cantera material para sub rasante

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
km 129+500

6

Foto1:



Foto2:

Foto3:

**Fecha Toma De Datos:**  
26-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 26-06-2019

**Actividades:**  
 conformacion material de sub base

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 del km 123+270 al km 123+940

7

**Foto1:**



**Foto2:**

**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 26-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 26-06-2019

**Actividades:**  
 control de calidad densidad "in situ"

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 realizado con la presencia de la supervision

8

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 26-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 26-06-2019

**Actividades:**  
 prueba de viga con la presencia del representante de la Dirección de fiscalización en transportes y comunicaciones el Ing. Pedro Reynaldo NAÑEZ FAJARDO

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 km 117+600

9

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 26-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 26-06-2019

**Actividades:**  
 Se prosiguen con los trabajos de Asfaltado

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 tramo km 108+890al km 108+840

10

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 26-06-2019



Fotos:

