




# BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

## REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

**Confirma Bitacora:** Si  
**Nro Informe:** 98  
**Fecha Informe:** 20-06-2019  
**Nombre De La Obra:** Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba  
**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer

**Foto Bitacora:** **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**



**Asunto:**  
prueba del área de tecnología no tomar en cuenta  
INFORME DE CAMPO DEL 20/06/19

**Conclusiones:**  
SE CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN 07 FRENTES EN LAS PROGRESIVAS KM 78+740, 113+400, 113+600, 120+070, 122+830, 126+700 y 126+980. UTILIZANDO LOS DME DE LOS KM 80+900, 112+100 y 124+500. PERFORACIONES EN LOS KM 117+380 y 121+200

**Recomendaciones:**  
AGILIZAR LA REUBICACION DE POSTES DE ALUMBRADO ELÉCTRICO Y ALQUILER DE VIVIENDAS PARA LOS AFECTADOS.

## PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy  
Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

20-06-2019

**Actividades:**

Movimiento de Tierras  
km. 122+830

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Equipos  
01 Excavadora  
04 volquetes

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

21-06-2019

1



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** Moderado  
**Fecha De Fotografia:** 20-06-2019

**Actividades:**  
DME km 124+500

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Equipos  
01 Tractor  
01 Retroexcavadora

2



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
21-06-2019



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy  
Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

20-06-2019

**Actividades:**

Movimiento de Tierras  
km. 126+980

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

EQUIPOS  
01 EXCAVADORA  
04 VOLQUETES

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

21-06-2019