



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	09	03-07-2019	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro	J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:




Foto Bitacora 5:



Foto Bitacora 6:



Asunto:

PRUEBA DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA NO TOMAR EN CUENTA

Reporte diario correspondiente a la fecha del miércoles 03 de julio del 2019, iniciando se el recorrido, trabajos íntegros de los dos frentes

Conclusiones:

se tuvo un regular avance de obra puesto que se tuvo varios frentes e trabajo.

Recomendaciones:

mejorar y ampliar mas frentes de trabajo

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-07-2019

Actividades:
 se prosigue con la construcción del puente santa Maria sobre el río ccañipia

CDescripcion_____:
 Observándose casi sin actividad

1


Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 03-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-07-2019

Actividades:
 Construcción del sub dren

CDescripcion_____:
 Tramo km 137+335 al Km. 137+750

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 03-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-07-2019

Actividades:
 Construcción de la alcantarilla tipo marco

CDescripcion_____:
 Ubicacion el km 134+065.87

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 03-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-07-2019

Actividades:
 Mantenimiento rutinario

CDescripcion_____:
 tramo km 124+200 al km 127+200

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 03-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-07-2019

Actividades:
 Segunda capa sub base

CDescripcion_____:
 En el tramo km 123+720 al km 123+940

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 03-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-07-2019

Actividades:
 Primera capa sub base control de calidad, densidad de campo

CDescripcion_____:
 En la progresiva km 122+075

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 03-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-07-2019

Actividades:
 Juntas en cuneta

CDescripcion_____:
 Construcción en el tramo km. 103+100 al km 103+300

7

Foto1:

Foto2:

Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 03-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-07-2019

Actividades:
 Construccion de cunetas L/I

CDescripcion_____:
 Tramo km 102+760 al km 102+830 L/ I

8

Foto1:

Foto2:

Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 03-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-07-2019

Actividades:
construccion de la alcantarilla tipo MCA

CDescripcion_____:
Ubicada en el km 101+848.54

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
03-07-2019

9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-07-2019

Actividades:
Frente de asfalto en mantenimiento paralizado

CDescripcion_____:
Ubicado en la progr. km 107+000

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
03-07-2019

10



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-07-2019

Actividades:
frente de asfalto en mantenimiento

CDescripcion_____:
km 107+000

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
03-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-07-2019

Actividades:
Arenado de lo imprimado

CDescripcion_____:
En el tramo km 101+450 al km 101+720

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
03-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-07-2019

Actividades:
 Compactacion de la capa base

CDescripcion_____:
 Tramo del km 100+920 al km 101+470

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 03-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

14

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-07-2019

Actividades:
 Construcción del sub dren

CDescripcion_____:
 En el Tramo km 100+020 al km. 100+201

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 03-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

15

Personal Encargado:

JORGE BENJAMIN
CISNEROS CADENAS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-07-2019

Actividades:

conformación de la sub rasante

CDescripcion_____:

En el tramo del km 99+680 al km 100+020

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

03-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

16

Personal Encargado:

JORGE BENJAMIN
CISNEROS CADENAS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-07-2019

Actividades:

Conformación de la capa sub rasante

CDescripcion_____:

En el tramo del km 99+700 al km 100+000

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

17

Personal Encargado:

JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-07-2019

Actividades:

mejoramiento sub rasante

CDescripcion_____:

km 98+830 ala 98+900

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

18

Personal Encargado:

JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-07-2019

Actividades:

Construcción del muro de contención

CDescripcion_____:

Ubicación en el km 95+816 al km 95+834 L=18.00, h=7.29

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

03-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

19

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-07-2019

Actividades:
 Mejoramiento de la capa sub rasante

CDescripcion_____:
 En el tramo del km 95+200 al km 95+400

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 03-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

20

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-07-2019

Actividades:
 Eliminación de material excedente

CDescripcion_____:
 En el tramo km 94+020 al km 94+210

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 03-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

21

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-07-2019

Actividades:
 Mejoramiento de la capa sub rasante

CDescripcion_____:
 en el tramo km 86+050 al km 86+060

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 03-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

22

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-07-2019

Actividades:
 Conformación de la capa base

CDescripcion_____:
 En el tamo del km 85+000 a la progresiva km 85+570

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 03-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

23

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-07-2019

Actividades:
 Conformación de la capa base

CDescripcion_____:
 Tramo km 84+320 al km 84+650

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 03-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

24

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-07-2019

Actividades:
 Construcción de la Alcantarilla tipo TMC Ø 36"

CDescripcion_____:
 En la progresiva km 80+699.06

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 03-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

25

Personal Encargado:

JORGE BENJAMIN
CISNEROS CADENAS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-07-2019

Actividades:

Construccion de la Alcantarilla TMC de Ø 36"

CDescripcion_____:

Ubicadda en la progresiva km 80+430

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

26

Personal Encargado:

JORGE BENJAMIN
CISNEROS CADENAS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-07-2019

Actividades:

Construccion de la alcantarilla TMC de Ø 48"

CDescripcion_____:

Ubicada en la progresiva km 80+280

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

27

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-07-2019

Actividades:
 Construcción de la alcantarilla TMC de Ø 48"

CDescripcion_____:
 Ubicada en la progresiva km 79+880

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 03-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

28

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-07-2019

Actividades:
 Construcción de la alcantarilla TMC de Ø 36"

CDescripcion_____:
 Ubicada en la progresiva km 79+476.76

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 03-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

29

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-07-2019

Actividades:
 Construccion de la alcantarilla de tipo TMC de Ø 36"

CDescripcion_____:
 Ubicada en la progresiva km 79+221.07

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 03-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

30

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-07-2019

Actividades:
 Construccion de la alcantarilla de tipo TMC de Ø 36"

CDescripcion_____:
 Ubicada en la progresiva km 78+966.36

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 03-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

31

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-07-2019

Actividades:
 Trazo y replanteo adicional de alcantarilla

CDescripcion_____:
 Ubicación en el km 78+340

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 03-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

32

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-07-2019

Actividades:
 Vista de lejos cumplimiento del trato u acuerdo detener el trafico hasta la 6 pm.

CDescripcion_____:

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 03-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

33

Personal Encargado:

JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-07-2019

Actividades:

Inicio de obra

CDescripcion_____:

km 68+000

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

34

Personal Encargado:

JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-07-2019

Actividades:

Puente San Genaro

CDescripcion_____:

segunda vista de las margenes derecha y margen izquierda

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

03-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

35

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-07-2019

Actividades:
 Construcción del puente San Genaro

CDescripcion_____:
 Dos frentes margen derecha y margen izquierda

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 03-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

36

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-07-2019

Actividades:
 Conformación de la capa base

CDescripcion_____:
 Tramo del km 145+ 440 al km 145+300

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 03-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

37

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-07-2019

Actividades:
 verificación del control de calidad, densidad de campo

CDescripcion_____:
 Tramo del km 145+300 al km 145+660

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 03-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

38

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-07-2019

Actividades:
 Corrección cambio de TMC Alcantarilla

CDescripcion_____:
 En la progresiva km 145+970 lado izq

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 03-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

39

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-07-2019

Actividades:
 Re-conformación de la capa base

CDescripcion_____:
 Tramo km 146+020 al km 146+230

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 03-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

40

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-07-2019

Actividades:
 Machado de imprim emulsión

CDescripcion_____:
 tramo 148+400 148+600

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 04-07-2019