

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--|-------------------------|
| Confirma Bitacora: Si | Nro Informe: 129 | Fecha Informe: 10-07-2019 | Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50 | Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA | |
| Foto Bitacora: | Foto Bitacora 2: | Foto Bitacora 3: | Foto Bitacora 4: | Foto Bitacora 5: | Foto Bitacora 6: |

Asunto:

Participación en las actividades desarrolladas por los ingenieros Erwin Calvo y Gladys Santiago de PVN, respecto a la ejecución de obra.

Conclusiones:

Se ha tomado conocimiento que se realiza trabajos de movimiento de tierras en roca fija (voladura de rocas) entre las progresivas 148+750 @ 148+790 con un volumen de remoción aproximado de 250.00 m³

Inspección visual de los principales daños producidos a la ejecución de obra durante los meses de la temporada de lluvias (enero, febrero y marzo del presente año), y diversas coordinaciones de forma conjunta con el Contratista y Supervisión de obra por parte de los ingenieros funcionarios y especialistas de PVN:

Gladys Santiago Meléndez: Administradora de Contrato de Obra
Erwin Calvo: Jefe del Área de Gestión de Infraestructura Vial
Fermín Porras Castro: Especialista en Costos y Metrados
Eugenio Prospero Osorio Guerra: Especialista en Hidrología e Hidráulica
Cristhian Jussef Rodríguez Arroyo: Especialista en Suelos y Pavimentos
Willy Allccarima Crisóstomo: Especialista en Trazo, Topografía, Diseño Vial, Señalización y Seguridad Vial
Marino Helaman Llanque Fraquite: Sub dirección de Carreteras

Durante el día la camioneta asignada para servicio de movilidad de personal asignado estuvo al servicio del ingeniero Rodríguez.

El informe de daños a la ejecución de obra presentado por el Contratista, fue puesto de conocimiento a los funcionarios y especialistas de PVN, redactándose un acta de dicho acto.

Recomendaciones:

Se sugiere que a través de la Supervisión de obra el informe de daños a la ejecución de obra presentado por el Contratista sea revisado, evaluado a la brevedad posible, a fin de conocer realmente la cuantificación de dichos daños.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 10-07-2019

Actividades:

Inspección visual de los principales daños producidos a la ejecución de obra en los meses de la temporada de lluvias (enero, febrero y marzo del presente año), de acuerdo a las especialidades de los ingenieros especialistas y funcionarios de PVN con participación del Contratista y Supervisión de obra.

CDescripcion _____:

1

Se Continúan con las actividades de inspección visual de los principales daños producidos a la ejecución de obra en los meses de la temporada de lluvias (enero, febrero y marzo del presente año), de acuerdo a las especialidades de los ingenieros especialistas y funcionarios de PVN con participación del Contratista y Supervisión de obra (fotos N°s 1, 2 y 3).

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-07-2019