

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe: Informe N°41	Fecha Informe: 13-07-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon- Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco- Dv. Chacayan	Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
--------------------	------------------------------	------------------------------	--	--

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

Trabajos en Corte e Eliminación - Trabajos de Perforación - Voladura

Conclusiones:

Se continua con los trabajos en Corte y Eliminación.
Se continúa con los trabajos en Perforación y Voladura.
No se tiene el cuaderno de Obra relleno.

Recomendaciones:

Se recomienda a la entidad, solicitar a la supervisión que exija al contratista con los trabajos en Obras de Arte y Puentes Menores
Exigir al contratista cumpla con lo programado en el CAO.
Tener el cuaderno de obra con los asientos diarios.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-07-2019

Actividades:
 Trabajos en Corte e Eliminación

CDescripcion_____:

- 1 (km 196+620) Vistas topográficas en la que se aprecia los trabajos de corte y eliminación, este trabajo es realizado con una excavadora.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 17-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-07-2019

Actividades:
 Trabajos en corte y Eliminación

CDescripcion_____:

- 2 (Km 195+710) Vista fotográficas en la que se aprecia los trabajos en corte y eliminación, trabajo realizado con una excavadora.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 17-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-07-2019

Actividades:
Trabajos de Perforación

CDescripcion_____:

3 (Km 192+590) Vista fotograficas en la que se aprecia los trabajos en perforación, trabajo realizado con martillos neumáticos.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-07-2019

Actividades:
Eliminación de Material de Corte

CDescripcion_____:

4 (Km 189+450) Vistas fotograficas de los trabajos de eliminación de material de voladura, trabajo realizado con una excavadora.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-07-2019

Actividades:
Voladura

CDescripcion_____:

5

(Km 188+975) Vistas fotográficas en la que se aprecia los trabajos en voladura, para lo cual se ha tomado las medida de seguridad y evacuación a una distancia mínima de 500 metros a la redonda, la voladura se dio a las 13:50 pm

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-07-2019