

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	145	10-07-2019	Construcción y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

REPORTE DEL 10 DE JULIO DEL 2019

Conclusiones:

EN LA JORNADA DE HOY SE CONTINUA REALIZANDO LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, CONTANDO CON CISTERNAS PARA EFECTUAR EL RIEGO DE LA VÍA, EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA Y ACCESOS; COLOCANDO LAS SEÑALES PREVENTIVAS TEMPORALES EN LOS PUNTOS CRÍTICOS, EN LAS ZONAS DE TRABAJO Y DESVÍOS

Recomendaciones:

SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA, EN VISTA DEL DESCENSO DE LAS TEMPERATURAS TENER EL CONTROL DEBIDO, DURANTE LA PREPARACIÓN, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y CURADO DEL CONCRETO; EN LAS DISTINTAS PARTIDAS QUE INVOLUCRAN EL TRABAJO CON ESTA MEZCLA

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-07-2019

Actividades:

Cuneta tipo I

CDescripcion_____:

Encofrado cunetas progresiva km 04+920

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

15-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-07-2019

Actividades:

Drenaje

CDescripcion_____:

Alcantarilla tipo MCA ubicado en la progresiva km 18+500 gaviones

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

15-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-07-2019

Actividades:
Terraplen

CDescripcion_____:
Compactado de material para terraplén ubicado en la progresiva km 26+500

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
15-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-07-2019

Actividades:
Transporte

CDescripcion_____:
Corona Segunda capa ubicado en la progresiva km 28+380, material transportado desde la cantera n° 04

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
15-07-2019