

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 149	Fecha Informe: 16-07-2019	Nombre De La Obra: Construccion y Mejoramiento de la Carretera llave- Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO	Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
---	-------------------------------------	-------------------------------------	--	---	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Asunto:

REPORTE DEL 16 DE JULIO DEL 2019
PRESENCIA DE ING. DE LA D.S DEL PVN

Conclusiones:

LOS ING. MIRLETH GANDY IBARGUEN GUTIERREZ Y EL ING CARLOS GUZMAN LLERENA CON RESPECTO A LA ESPECIALIDAD DE SUELOS Y PAVIMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL PROVIAS NACIONAL.
ASI TAMBIÉN LA PRESENCIA DE EL ING. GORKY LINARES ENRIQUEZ ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS DE LA SUPERVISIÓN HOB CONSULTORES Y DEL ING. JORGE CARRASCO ESPECIALISTA EN CALIDAD DEL CONTRATISTA SAN JOSE.

Recomendaciones:

DAR TODAS LAS FACILIDADES PARA LA OBTENCIÓN DE MUESTRAS Y DEL USO DE LOS LABORATORIOS PARA QUE PUEDAN VERIFICAR LOS MEJORAMIENTOS EN TODO EL TRAMO DE LA CARRETERA Y ASÍ SE PUEDA APROBAR SIN INCONVENIENTES LOS MAYORES METRADOS POR MEJORAMIENTOS QUE SE SOLICITO.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 16-07-2019

Actividades:
MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE

CDescripcion_____:
UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 62+000 LADO DERECHO

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
17-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-07-2019

Actividades:
VERIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO KM 59+600

CDescripcion_____:

LOS ING. MIRLETH GANDY IBARGUEN GUTIERREZ Y EL ING CARLOS GUZMAN LLERENA CON RESPECTO A LA ESPECIALIDAD DE SUELOS Y PAVIMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL PROVIAS NACIONAL. ASI TAMBIÉN LA PRESENCIA DE EL ING. GORKY LINARES ENRIQUEZ ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS DE LA SUPERVISIÓN HOB CONSULTORES Y DEL ING. JORGE CARRASCO ESPECIALISTA EN CALIDAD DEL CONTRATISTA SAN JOSE.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-07-2019

Actividades:
 MEJORAMIENTO

CDescripcion_____:
 UBICACION DE LA PROGRESIVA KM 56+960

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 17-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-07-2019

Actividades:
 MEJORAMIENTO

CDescripcion_____:
 CALICATA UBICADA EN LA PROGRESIVA KM 50+200

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 17-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-07-2019

Actividades:

MEJORAMIENTO VERIFICACIÓN

CDescripcion_____:

UBICACIÓN DE LA CALICATA KM 47+200

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

17-07-2019