

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

| | | | | |
|---|------------------------------|-----------------------|---|---|
| Confir ma Bitaco ra: | Nro Inform e: | Fecha Informe: | Nombre De La Obra: | Personal Encargado: |
| | 31 | 29-07-2019 | Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuaní, tramo: Negromayo- Yauri-San Genaro | J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS |

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

Reporte del día, correspondiente a la fecha lunes 29 de julio del 2019

Conclusiones:

El día de hoy no se laboro en los dos frentes y/o las dos empresas, pero que se recorrió el tramo del proyecto para evaluar la maquinaria propuesta por el consorcio o contratista del primer frente de la empresa NEPTUNO..

Recomendaciones:

Se ha podido observar que la maquinaria que se esta empleando no es tal y como se indica en la relación propuesta, pero que sobre pasa con mas maquinarias en ambas empresas, que se estará presentando en su debido momento.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 29-07-2019

Actividades:

Evaluación maquinaria primer frente empresa Neptuno, Excavadora, volquete, retro excavadoras, rodillo liso vibratorio manual

CDescripcion_____:

1

Ubicada en el km 77+024

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

29-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 29-07-2019

Actividades:

Maquinaria ubicada en la cantera TACO

CDescripcion_____:

2

Ubicada en el desvío fuera de la vía en el km 98+300

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

29-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 29-07-2019

Actividades:
 Ubicación de maquinarias de la empresa Neptuno

CDescripcion_____:
 Ubicadas en el km 86+760

3

Foto1: **Foto2:** **Foto3:**



Fecha Toma De Datos:
 29-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 29-07-2019

Actividades:
 Ubicación de maquinaria del primer frente de la empresa Neptuno

CDescripcion_____:
 Ubicada en el km 86+760

4

Foto1: **Foto2:** **Foto3:**



Fecha Toma De Datos:
 29-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 29-07-2019

Actividades:
 Parqueo de maquinarias de la empresa Neptuno

CDescripcion_____:
 Ubicada en el km 83+250

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 29-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 29-07-2019

Actividades:
 Parqueo de maquinarias de la empresa Neptuno

CDescripcion_____:
 ubicada en el km 83+250

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 29-07-2019