



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

**Confir ma Bitacora:** **Nro Informe:** **Fecha Informe:** **Nombre De La Obra:** **Personal Encargado:**  
 34 01-08-2019 Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo- Yauri-San Genaro J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS

**Foto Bitacora:** **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

**Asunto:**

Reporte del día , correspondiente a la fecha jueves 01 de agosto del 2019

**Conclusiones:**

Se prosigue con los trabajos en ritmo lento. En los dos frentes se asfaltaron

**Recomendaciones:**

Mejorar los frentes de trabajo, en especial al primer frente que tiene varios tramos para avanzar

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** **Nivel:** **Fecha De Fotografia:**  
 J O R G E B E N J A M I N No Aplica 01-08-2019  
 CISNEROS CADENAS

**Actividades:**

Vaciado concreto de la alcantarilla MCA 1x0.8

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Ubicada en el km 134+627.02

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 01-08-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 01-08-2019

**Actividades:**  
 Conformación de la sub rasante y sub base

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Del km 124+600 al km 125+150

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 01-08-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 01-08-2019

**Actividades:**  
 Conformación de la sub base

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 122+490 al km 123+000

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 01-08-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 01-08-2019

**Actividades:**  
 Construcción de cunetas

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Del km 121+000 al km 121+230

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 01-08-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 01-08-2019

**Actividades:**  
 Construcción del puente San Genaro

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Del km 145+050 al km 145+270

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 01-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 01-08-2019

**Actividades:**  
Asfaltado

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Del km 144+640 al km 144+850

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
01-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 01-08-2019

**Actividades:**  
Conformación de la sub rasante

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Del km 135+460 al km 135+960

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
01-08-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 01-08-2019

**Actividades:**  
 Perfilado de la base

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 121+800 al km 122+200

8

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 01-08-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 01-08-2019

**Actividades:**  
 Compactado de la capa base

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Del km 121+230 al km 121+430

9

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 01-08-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

10

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 01-08-2019

**Actividades:**  
 Construccion de la alcantarilla tipo MCA de 1x1

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Ubicada en el km 101+590

**Foto1:**

**Foto2:**

**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 01-08-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

11

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 01-08-2019

**Actividades:**  
 Asfaltado una capa y construcción de cunetas laterales

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 101+460 al km 101+160

**Foto1:**

**Foto2:**

**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 01-08-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

12

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 01-08-2019

**Actividades:**  
Evaluación de PACRI en la obra

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Pudimos observar los trabajos en el km 97+160

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
01-08-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

13

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 01-08-2019

**Actividades:**  
Construcción de sub dren

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Tramo del km 89+390 al km 89+450

**Foto1:**



**Foto2:**

**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
01-08-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

14

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 01-08-2019

**Actividades:**  
 Mejoramiento de la sub rasante

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 87+800 al km 88+200

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 01-08-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

15

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 01-08-2019

**Actividades:**  
 Mejoramiento de la sub rasante

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 87+460 al km 87+600

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 01-08-2019





**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

16

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 01-08-2019

**Actividades:**  
 Conformación de la sub rasante

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 86+920 al km 87+220

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 01-08-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

17

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 01-08-2019

**Actividades:**  
 Conformación de la sub rasante

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 86+400 al km 86+640

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 01-08-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

18

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 01-08-2019

**Actividades:**  
 Conformación de la sub base

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 En el tramo del km 85+900 al km 86+160

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 01-08-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

19

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 01-08-2019

**Actividades:**  
 Construcción de cunetas laterales L/D, L/I

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 En el tramo del km 84+640 al km 84+820

**Foto1:**

**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 01-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

20

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 01-08-2019

**Actividades:**  
 Construccion de la alcantarilla y muro de contención

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Ubicada en el km 81+705

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
 01-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

21

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 01-08-2019

**Actividades:**  
 Encofrado del cabezal de la alcantarilla TMC Ø 36"

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Ubicada en el km 79+479.76

Foto1:



Foto2:



Foto3:

**Fecha Toma De Datos:**  
 01-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

22

Personal Encargado:

JORGE BENJAMIN  
CISNEROS CADENAS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-08-2019

Actividades:

Encofrado de cabezal de la alcantarilla TMC Ø 36"

CDescripcion\_\_\_\_\_:

Ubicada en el km 79+221.07

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

23

Personal Encargado:

JORGE BENJAMIN  
CISNEROS CADENAS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-08-2019

Actividades:

Construcción de la alcantarilla TMC Ø 48"

CDescripcion\_\_\_\_\_:

Ubicada en el km 77+493.37

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

01-08-2019